



# 工作联系函

(内部)

编号: QR7.4-02 NO. sc-169

申请

通知

通报

报告

纪要

## 关于焊接车间机器人维修申请

### 关于焊接车间机器人维修申请

#### 一、情况描述:

焊接车间松下机器人工作站已经生产两年,达到了保养期限,现H32B 前排背机器人已经报警,无法生产,目前手工焊生产,需要更换锂电池重新做原点。

为了保证机器人正常生产供货,现申请对焊接车间工作站机器人申请保养,保养需要更换松下 TA1400 机器人 ER6VCT3.6V 锂电池,松下标准外部轴 ER6VT3.6V 锂电池,以及重新做原点!工作站机器人维修费用税后预计1850 元左右,限期一个星期完成保养计划。

妥否

请领导批示

拟文:	审核:	日期: 2025-10-15	发起部门: 生产制造部
批准:			批准日期: