

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2025.10.13 报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	社保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	天镇东昌								3,053.26				3,053.26
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										3,053.26			3,053.26	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理		集团责任领导			财务审核		财务总监			

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 天镇县东昌汽车销售有限公司

卡号: 04221001040020357

开户行地址: 中国农业银行股份有限公司天镇县支行

天镇东昌10.13维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	快速升降	2		19.26	140	299.26	
2	气阀	2			210	420	
3	底座	3			245	735	
4	悬浮机构	5			210	1050	
6	腰脱阀	1		147	140	287	
7	VDC阀	1		67	195	262	
8						0	
9						0	
10						0	
11							
				合计金额:		¥3,053.26	


编辑: 

审核: 

批准: 



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25142000000076647493

开票日期: 2025年09月18日

购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司				销售方信息	名称: 天镇县东昌汽车销售有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X					统一社会信用代码/纳税人识别号: 911402226966843661			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*劳务*工时费				1	2702	2702.00	13%	351.26	
合计						¥2702.00		¥351.26	
价税合计 (大写)			<input checked="" type="checkbox"/> 叁仟零伍拾叁圆贰角陆分			(小写) ¥3053.26			
备注	购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行;				银行账号: 26170201040003269;				
	销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司天镇县支行;				银行账号: 04221001040020357;				
收款人: 左有国;				复核人: 任彦涛;					

下载次数: 1

开票人: 崔彦梅



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25142000000076647493

开票日期: 2025年09月18日

购买方信息

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X

销售方信息

名称: 天镇县东昌汽车销售有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 911402226966843661

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*工时费			1	2702	2702.00	13%	351.26
合计					¥2702.00		¥351.26

价税合计 (大写)

⊗ 叁仟零伍拾叁圆贰角陆分

(小写) ¥3053.26

备注

购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269;
销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司天镇县支行; 银行账号: 04221001040020357;
收款人: 左有国; 复核人: 任彦涛;

开票人: 崔彦梅

下载次数: 1

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 天镇东昌											
维修日期	维修产品名称	购车日期	故障描述	客户名称	客户电话	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2025.4.22	M3000S气阀总成	2023/10/18	座椅气阀总成失效导致无法上下调节	李忠	13403618065		195	67	262	晋BM4511	
2025.5.13	悬浮机构总成	2025.3.1	悬浮机构总成失效导致座椅升起后自降	张华	13935288154		210		210	晋BJ5451	
2025.5.19	悬浮机构总成	2023.10.6	悬浮机构总成失效导致无法上下调节	闫占胜	13935282697		210		210	晋BG5257	
2025.5.21	底座总成	2024.4.27	座椅晃动,异响,检查是底座框架、轴脚损坏	白日照	18635216149		245		245	晋BP4096	
2025.6.12	M3000S气阀总成	2023.11.14	座椅气阀总成失效导致无法上下调节	郝利	13734025788		210		210	晋BF2187	
2025.6.15	速降手柄	2023.10.7	座椅无法升降,检查是速降手柄功能失效	闫早	15935494649		140	9.63	149.63	晋BS2116	
2025.6.15	腰脱双联阀	2023.11.2	腰脱双联阀开启时持续存气	闫建峰	15035204270		140	147	287	晋BU4802	
2025.7.14	悬浮机构总成	2023.8.30	座椅不起,检查是悬浮机构总成漏气导致	贺文杰	13994434336		210		210	晋BA6369	
2025.7.18	速降手柄	2023.11.2	座椅无法升降,检查是速降手柄功能失效	闫建峰	15035204270		140	9.63	149.63	晋BU4802	
2025.7.22	底座总成	2023.11.14	座椅晃动,异响,检查是底座框架、轴脚损坏	郝利	13734025788		245		245	晋BF2187	
2025.7.25	M3000气阀总成	2023.8.30	座椅气阀总成失效导致无法上下调节	贺文杰	13994434336		210		210	晋BA6369	
2025.8.1	悬浮机构总成	2024.7.24	座椅不起,检查是悬浮机构总成漏气导致	李伟	15525258777		210		210	晋BR0249	

2025. 8. 2	悬浮机构总成	2024. 6. 3	座椅不起，检查是悬浮机构总成漏气导致	殷海军	13753264253		210		210	晋BM2934	
2025. 8. 15	底座总成	2023. 8. 30	座椅不起，已多次维修仍不理想，更换底座总成后，故障排除。	贺文杰	13994434336		245		245	晋BA6369	
							2820	233.26	3053.26		
合计：							3053.26				

