

材料消耗定额明细表

D04座椅-总装

QAD代码BOM单

编制：_____王婷_____

会签：_____

审核：_____

批准：_____

版本： A1

D04座椅-总装 QAD版BOM单明细

| 序号 | QAD代码 | 物料名称 | 描述 | 座椅总成号 | 发出 |
|----|------------|----------------|----|---------------|----|
| 1 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | | BZ17201510311 | A1 |
| 2 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减震) | | BZ17201510321 | A1 |
| 3 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 (PVC) | | BZ17201510322 | A1 |
| 4 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 (织物) | | BZ17201510312 | A1 |

D04座椅-总装 QAD版BOM单修定清单

| 序号 | 版本 | 修订内容 | 签发日期 | 修订人 |
|----|------|------------|------------|-----|
| 1 | 版本A1 | 初编制材料消耗定额。 | 2025.10.27 | 王婷 |

新零件清单

| QAD代码 | 子零件描述 | 规格型号 | 图号 | P/L | 工作中心 | 加工时间 | 生产线 | 件数/小时 |
|------------|----------------|--------|---------------|------|------|------|-----|-------|
| 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | | | | | |
| SLT0012877 | 驾驶员座总成 | | BZ17201510311 | 西安自制 | | | | |
| SLT0012778 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012880 | 驾驶员头枕护面总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | | | 西安自制 | | | | |
| SLT0002566 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012891 | 驾驶员靠背护面总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012976 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0012768 | 左侧滑轨总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012769 | 右侧滑轨总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012780 | 滑轨固定支架 | | | 西安外购 | | | | |
| SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0012892 | 驾驶员坐垫发泡总成(非减震) | | | 西安自制 | | | | |
| SLT0002495 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012889 | 驾驶员座垫护面总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012696 | 乘员传感器-SBR | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0011988 | 驾驶员座垫骨架总成 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0010346 | 驾驶员左侧护板 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0000244 | 驾驶员座椅头枕包装袋 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0000341 | 驾驶员座椅包装袋座 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0011311 | 驾驶员前端左侧安装脚罩 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0012849 | 驾驶员座总成(减震) | | BZ17201510321 | 西安自制 | | | | |
| SLT0012809 | 驾驶员头枕护面总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012875 | 驾驶员靠背护面总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012919 | 驾驶员靠背焊接骨架总成 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | | 西安外购 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|---------------|--|------|--|--|--|--|
| SLT0012592 | 驾驶员减震器总成 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0012770 | 左侧滑轨总成(减震) | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012771 | 右侧滑轨总成(减震) | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | | | 西安自制 | | | | |
| SLT0012876 | 驾驶员座垫护面总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012874 | 驾驶员左侧护板 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0010632 | 驾驶员右侧护板 | | | 西安外购 | | | | |
| BFA0000096 | Q2724295-十字槽盘头自攻螺钉-旁侧板固定 | | | 西安外购 | | | | |
| BPC0010100 | φ6卡箍 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0010685 | 扶手包装袋 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0010317 | 驾驶员座椅产品标识 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成(PVC) | BZ17201510322 | | 西安自制 | | | | |
| SLT0012812 | 副驾靠背装配总成 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0012817 | 副驾靠背面套总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | | | 西安自制 | | | | |
| SLT0010369 | 储物盒上盖 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0010370 | 储物盒下盒 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0000069 | 合页 | | | 西安外购 | | | | |
| BFA0000024 | 十字槽沉头自攻螺钉 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012825 | 小背面套总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012826 | 副驾小背骨架焊接总成 | | | 河北自制 | | | | |
| SLT0012830 | 座垫面套总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | | | 西安自制 | | | | |
| SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成(织物) | BZ17201510312 | | 西安自制 | | | | |
| SLT0012816 | 副驾靠背面套总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012824 | 小背面套总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012829 | 座垫面套总成 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012932 | 靠背泡沫内嵌刺毛条 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012931 | 驾驶员靠背泡沫预埋钢丝 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012933 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝A | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012934 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝B | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012935 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝C | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0010304 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | | | 西安外购 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|------|--|--|--|--|
| SLT0012684 | 主驾坐垫骨架(通风) | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0000740 | 钢丝Φ2.5*160 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012944 | 预埋钢丝 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012945 | 预埋钢丝 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012946 | 预埋钢丝 | | | 西安外购 | | | | |
| SLT0012695 | 副驾坐垫发泡骨架总成 | | | 西安外购 | | | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 参考号 | 损耗率 | 自制/外购 | |
|----|------------|--------|-----|------------|--------------|--------|---------------|-----|---------|------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | | BZ17201510311 | EA | | | | | | 西安自制 | 新零件 |
| 2 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012778 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | SLT0012778 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | | 西安外购 | 新零件 |
| 3 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012880 | 驾驶员头枕护面总成 | | SLT0012880 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | | 西安外购 | 新零件 |
| 4 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | SLT0011806 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | | 西安外购 | |
| 5 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | SLT0011807 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | | 西安外购 | |
| 6 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | | SLT0012687 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | | 西安自制 | 新零件 |
| 7 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002566 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | | 6805424X2001A | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | | 西安外购 | 新零件 |
| 8 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012891 | 驾驶员靠背护面总成 | | SLT0012891 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | 新零件 |
| 9 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012976 | 驾驶员靠背上骨架焊接总 | | SLT0012976 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 河北自制 | 新零件 |
| 10 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012768 | 左侧滑轨总成 | | SLT0012768 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | | 西安外购 | 新零件 |
| 11 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012769 | 右侧滑轨总成 | | SLT0012769 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | | 西安外购 | 新零件 |
| 12 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010927 | 驾驶员U型把手 | | SLT0010927 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | |
| 13 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012780 | 滑轨固定支架 | | SLT0012780 | EA | 2.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | 新零件 |
| 14 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电 | | SHT0002642 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 河北自制 | 新零件 |
| 15 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺 | | Q33008F31 | EA | 12.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | |
| 16 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | M8*25外六角螺栓 | | BFA0000012 | EA | 2.0000 | | 160 | WI014 | | 西安外购 | |
| 17 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012892 | 驾驶员座垫发泡总成(非 | | SLT0012892 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 西安自制 | 新零件 |
| 18 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002495 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | | 6803225X2001A | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | 新零件 |
| 19 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012889 | 驾驶员座垫护面总成 | | SLT0012889 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | 新零件 |
| 20 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0012696 | 乘员传感器-SBR | | SLT0012696 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | 新零件 |
| 21 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011988 | 驾驶员座垫骨架总成 | | 6801120X2001A | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 河北自制 | 新零件 |
| 22 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | 新零件 |
| 23 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | 新零件 |
| 24 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | BFA0010037 | EA | 2.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | |
| 25 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010346 | 驾驶员左侧护板 | | SLT0010346 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | 新零件 |
| 26 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | 新零件 |
| 27 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | |
| 28 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | |
| 29 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | 新零件 |
| 30 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | | BFA0000004 | EA | 2.0000 | | 160 | WI014 | | 河北代采 | |
| 31 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | SLT0010347 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | |
| 32 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | SLT0010423 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | |
| 33 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | SLT0010427 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | |
| 34 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | SLT0010315 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | | 西安外购 | 新零件 |
| 35 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000244 | 驾驶员座椅头枕包装袋 | | 6800201X2001A | EA | 1.0000 | | 180 | WI018 | | 西安外购 | 新零件 |
| 36 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000340 | 驾驶员座椅包装袋背 | | | EA | 1.0000 | | 180 | WI018 | | 西安外购 | |
| 37 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | 驾驶员座椅包装袋座 | | 6800202X2001A | EA | 1.0000 | | 180 | WI018 | | 西安外购 | 新零件 |
| 38 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0001630 | 驾驶员座椅产品标识 | | 6800204X2001A | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | | 西安外购 | |
| 39 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011311 | 驾驶员前端左侧安装脚罩 | | SLT0011311 | EA | 2.0000 | | 170 | WI018 | | 河北自制 | 新零件 |
| 40 | SLT0012877 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 25.0000 | | 150 | WI010 | | 西安外购 | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 参考号 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|----------|-----|------------|------------------|--------|---------------|-------|---------|----|-----|-------|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减震) | | BZ17201510321 | EA | | | | | 西安自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012778 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | SLT0012778 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 3 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012809 | 驾驶员头枕护面总成 | | SLT0012809 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 4 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | SLT0011806 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 5 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | SLT0011807 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 6 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | | SLT0012687 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安自制 | | 新零件 |
| 7 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0002566 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | | 6805424X2001A | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 8 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012875 | 驾驶员靠背护面总成 | | SLT0012875 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | 西安外购 | | 新零件 |
| 9 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 25.0000 | | 150 | WI010 | 西安外购 | | |
| 10 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012919 | 驾驶员靠背焊接骨架总成 | | SLT0012919 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | 河北自制 | | 新零件 |
| 11 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | SLT0010646 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | 西安外购 | | 新零件 |
| 12 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BFA0000012 | M8*25外六角螺栓 | | BFA0000012 | EA | 2.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 13 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BPC0000063 | 驾驶员靠背腰托总成 | | BPC0000063 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 14 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012592 | 驾驶员减震器总成 | | SLT0012592 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | 河北自制 | | 新零件 |
| 15 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012770 | 左侧滑轨总成(减震) | | SLT0012770 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | 新零件 |
| 16 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012771 | 右侧滑轨总成(减震) | | SLT0012771 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | 新零件 |
| 17 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010927 | 滑轨解锁手把 | | SLT0010927 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 18 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺 | | BFA0000110 | EA | 8.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 19 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BFA0000130 | 外六角盘头螺钉 | | BFA0000130 | EA | 4.0000 | | 150 | WI010 | 西安外购 | | |
| 20 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | | SLT0012688 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | 西安自制 | | 新零件 |
| 21 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012876 | 驾驶员座垫护面总成 | | SLT0012876 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | 西安外购 | | 新零件 |
| 22 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012696 | 乘员传感器-SBR | | SLT0012696 | EA | 1.0000 | | 150 | WI010 | 西安外购 | | 新零件 |
| 23 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BPC0010237 | 内六角花型盘头螺钉(坐 | | BPC0010237 | EA | 4.0000 | | 150 | WI010 | 西安外购 | | |
| 24 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0012874 | 驾驶员左侧护板 | | SLT0012874 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 25 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010632 | 驾驶员右侧护板 | | SLT0010632 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 26 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BFA0000096 | Q2724295-十字槽盘头自攻 | | BFA0000096 | EA | 2.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 27 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 28 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 29 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | BPC0010220 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 30 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BPC0010100 | φ6卡箍 | | BPC0010100 | EA | 2.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | 新零件 |
| 31 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SHT0010465 | 气管防护弹簧 | | SHT0010465 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 32 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BFA0000004 | 扎带 | | BFA0000004 | EA | 6.0000 | | 160 | WI014 | | 河北代采 | |
| 33 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | SLT0010347 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 34 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | SLT0010423 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 35 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | SLT0010427 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 36 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | SLT0010315 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 37 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0000244 | 驾驶员座椅头枕包装袋 | | 6800201X2001A | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 38 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0000322 | k1司机背包装膜宽车 | | 6800202X2001A | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 39 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0000323 | 司机座包装膜宽车 | | 6800202X2001A | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 40 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010685 | 扶手包装袋 | | SLT0010685 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 41 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0010317 | 驾驶员座椅产品标识 | | SLT0010317 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 42 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BPC0000027 | 直通变径快插接头4-6 | | BPC0000027 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 43 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | BFA0000391 | 开口挡圈 | | BFA0000391 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 44 | SLT0012849 | 驾驶员座总成(减 | EA | SLT0011311 | 驾驶员前端左侧安装脚罩 | | SLT0011311 | EA | 2.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | 新零件 |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 参考号 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|----------|-----|------------|----------------|--------|---------------|-------|---------|----|-----|-------|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 (PVC) | | BZ17201510322 | EA | | | | | 西安自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012778 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | SLT0012778 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 3 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012809 | 驾驶员头枕护面总成 | | SLT0012809 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 4 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | SLT0011806 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 5 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | SLT0011807 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 6 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012812 | 副驾靠背装配总成 | | SLT0012812 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 河北自制 | | 新零件 |
| 7 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011052 | 副驾右罩壳 | | SLT0011052 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |
| 8 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011054 | 副驾靠背解锁手把 | | SLT0011054 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |
| 9 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 10 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 11 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012817 | 副驾靠背面套总成 | | SLT0012817 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 12 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | | SLT0012818 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安自制 | | 新零件 |
| 13 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0010369 | 储物盒上盖 | | SLT0010369 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | 新零件 |
| 14 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0010370 | 储物盒下盒 | | SLT0010370 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | 新零件 |
| 15 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0000069 | 合页 | | 330102304200 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 16 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000024 | 十字槽沉头自攻螺钉 | | Q2740412F31 | EA | 5.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 17 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012825 | 小背面套总成 | | SLT0012825 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 18 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011075 | 副驾小背泡沫总成 | | SLT0011075 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 河北自制 | | |
| 19 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 40.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 20 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012826 | 副驾小背骨架焊接总成 | | SLT0012826 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 河北自制 | | 新零件 |
| 21 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011111 | 解锁手把固定座 | | SLT0011111 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 河北自制 | | |
| 22 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011112 | 解锁手把 | | SLT0011112 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 河北自制 | | |
| 23 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011113 | 解锁旋转轴 | | SLT0011113 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 24 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011114 | 扭簧 | | SLT0011114 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 25 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000308 | 开口挡圈 | | Q43630 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 26 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011116 | 拉线总成 | | SLT0011116 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 27 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011117 | 副驾左侧罩壳 | | SLT0011117 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |
| 28 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011196 | 扣手螺钉堵盖 | | SLT0011196 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |
| 29 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012830 | 座垫面套总成 | | SLT0012830 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 30 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | | SLT0012831 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安自制 | | 新零件 |
| 31 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012341 | 座垫卡扣 | | SLT0012341 | EA | 7.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 32 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0000340 | K1司机背包装膜 | | SLT0000340 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 33 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001656 | 头枕包装袋 | | SHT0001656 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 34 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0000800 | 副驾驶员座椅小背包装膜 | | SLT0000800 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 35 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0000011 | 副驾驶员座垫包装膜 | | SLT0000011 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 36 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012378 | 副驾座椅总成产品标识 | | SLT0012378 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 37 | SLT0012801 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011118 | 副驾罩壳堵盖 | | L168100000158 | EA | 2.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 参考号 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|----------|-----|------------|-------------|--------|---------------|-------|---------|----|-----|-------|-------|-----|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成(织 | | BZ17201510312 | EA | | | | | 西安自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012778 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | SLT0012778 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 3 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012880 | 驾驶员头枕护面总成 | | SLT0012880 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 4 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | SLT0011806 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 5 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | SLT0011807 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 6 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012812 | 副驾靠背装配总成 | | SLT0012812 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 河北自制 | | 新零件 |
| 7 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011052 | 副驾右罩壳 | | SLT0011052 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |
| 8 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011054 | 副驾靠背解锁手把 | | SLT0011054 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |
| 9 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 10 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | |
| 11 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012816 | 副驾靠背面套总成 | | SLT0012816 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 12 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | | SLT0012818 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安自制 | | 新零件 |
| 13 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0010369 | 储物盒上盖 | | SLT0010369 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | 新零件 |
| 14 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0010370 | 储物盒下盒 | | SLT0010370 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | 新零件 |
| 15 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0000069 | 合页 | | 330102304200 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 16 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000024 | 十字槽沉头自攻螺钉 | | Q2740412F31 | EA | 5.0000 | | 170 | WI018 | 西安外购 | | 新零件 |
| 17 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012824 | 小背面套总成 | | SLT0012824 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 18 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011075 | 副驾小背泡沫总成 | | SLT0011075 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 河北自制 | | |
| 19 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 40.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 20 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012826 | 副驾小背骨架焊接总成 | | SLT0012826 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 河北自制 | | 新零件 |
| 21 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011111 | 解锁手把固定座 | | SLT0011111 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 河北自制 | | |
| 22 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011112 | 解锁手把 | | SLT0011112 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 河北自制 | | |
| 23 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011113 | 解锁旋转轴 | | SLT0011113 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 24 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011114 | 扭簧 | | SLT0011114 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 25 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000308 | 开口挡圈 | | Q43630 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 26 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011116 | 拉线总成 | | SLT0011116 | EA | 1.0000 | | 160 | WI014 | 西安外购 | | |
| 27 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011117 | 副驾左侧罩壳 | | SLT0011117 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |
| 28 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011196 | 扣手螺钉堵盖 | | SLT0011196 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |
| 29 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012829 | 座垫面套总成 | | SLT0012829 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | 新零件 |
| 30 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | | SLT0012831 | EA | 1.0000 | | 170 | WI018 | 西安自制 | | 新零件 |
| 31 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012341 | 座垫卡扣 | | SLT0012341 | EA | 7.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 32 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0000340 | K1司机背包装膜 | | SLT0000340 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 33 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001656 | 头枕包装袋 | | SHT0001656 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 34 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0000800 | 副驾驶员座椅小背包装膜 | | SLT0000800 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 35 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0000011 | 副驾驶员座垫包装膜 | | SLT0000011 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 36 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0012378 | 副驾座椅总成产品标识 | | SLT0012378 | EA | 1.0000 | | 180 | WI019 | 西安外购 | | |
| 37 | SLT0012800 | 副驾驶员座椅总成 | EA | SLT0011118 | 副驾罩壳堵盖 | | L168100000158 | EA | 2.0000 | | 170 | WI018 | 河北自制 | | |

| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|----------------|-----|------------|----------------|--------|--------|-----|-------|------|----|-----|-------|------|-----|
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | |
| 1 | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | EA | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | | | EA | 1.000 | | | | | 西安自制 | 新零件 |
| 2 | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | EA | SLT0012931 | 驾驶员靠背泡沫预埋钢丝 | | | EA | 2.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 3 | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | EA | SLT0012932 | 靠背泡沫内嵌刺毛条 | | | EA | 2.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 4 | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 0.611 | | 30 | | | 西安自制 | |
| 5 | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | EA | TFT0000034 | 脱模剂 | | | KG | 0.030 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 6 | SLT0012687 | 主驾靠背发泡(非通风) | EA | TFT0000069 | 黑料 | | | KG | 0.306 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 新零件 |
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | 新零件 |
| 9 | SLT0012892 | 驾驶员坐垫发泡总成(非减震) | EA | SLT0012892 | 驾驶员坐垫发泡总成(非减震) | | | EA | 1.000 | | | | | 西安自制 | 新零件 |
| 10 | SLT0012892 | 驾驶员坐垫发泡总成(非减震) | EA | SLT0012931 | 驾驶员靠背泡沫预埋钢丝 | | | EA | 2.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 11 | SLT0012892 | 驾驶员坐垫发泡总成(非减震) | EA | SLT0012932 | 靠背泡沫内嵌刺毛条 | | | EA | 2.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 12 | SLT0012892 | 驾驶员坐垫发泡总成(非减震) | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 0.611 | | 30 | | | 西安自制 | |
| 13 | SLT0012892 | 驾驶员坐垫发泡总成(非减震) | EA | TFT0000034 | 脱模剂 | | | KG | 0.030 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 14 | SLT0012892 | 驾驶员坐垫发泡总成(非减震) | EA | TFT0000069 | 黑料 | | | KG | 0.306 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 新零件 |
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | 新零件 |
| 17 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | | | EA | 1.000 | | | | | 西安自制 | 新零件 |
| 18 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | SLT0012933 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝A | | | EA | 1.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 19 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | SLT0012934 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝B | | | EA | 1.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 20 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | SLT0012935 | 驾驶员座垫泡沫预埋钢丝C | | | EA | 2.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 21 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | SLT0010304 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | | | EA | 1.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 22 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | SLT0012684 | 主驾座垫骨架(通风) | | | EA | 1.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 23 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 0.633 | | 30 | | | 西安自制 | |
| 24 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | TFT0000034 | 脱模剂 | | | KG | 0.030 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 25 | SLT0012688 | 主驾坐垫发泡(非通风) | EA | TFT0000069 | 黑料 | | | KG | 0.316 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 新零件 |
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | 新零件 |
| 28 | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | | | EA | 1.000 | | | | | 西安自制 | 新零件 |
| 29 | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | SLT0000740 | 钢丝Φ2.5*160 | | | EA | 2.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 30 | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | SLT0012932 | 靠背泡沫内嵌刺毛条 | | | EA | 1.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 31 | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 0.623 | | 30 | | | 西安自制 | |
| 32 | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | TFT0000034 | 脱模剂 | | | KG | 0.030 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 33 | SLT0012818 | 副驾靠背泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料 | | | KG | 0.311 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 序号 | 父零件 | 父零件描述 | 父零件 | 子零件 | 子零件描述 | 规格型号 | 设计图号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 新零件 |
| | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/24位 | 字符/18位 | 字符 | 数字/9位 | | | | | | 新零件 |
| 36 | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | | | EA | 1.000 | | | | | 西安自制 | 新零件 |
| 37 | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0012944 | 预埋钢丝 | | | EA | 4.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 38 | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0012945 | 预埋钢丝 | | | EA | 2.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 39 | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0012946 | 预埋钢丝 | | | EA | 1.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 40 | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | SLT0012695 | 副驾座垫发泡骨架总成 | | | EA | 1.000 | | 30 | | | 西安外购 | 新零件 |
| 41 | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | | | KG | 2.073 | | 30 | | | 西安自制 | |
| 42 | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | TFT0000034 | 脱模剂 | | | KG | 0.030 | | 30 | | | 西安外购 | |
| 43 | SLT0012831 | 副驾座垫泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料 | | | KG | 1.036 | | 30 | | | 西安外购 | |