



## 工作联系函

通知

申请

报告

通报

**主题：冲压车间 600T 检测申请**

<b>会签栏</b>	<p>公司领导：</p> <p>一、事件描述</p> <p>模具车间反应所有安装在 600T 压力机上的模具存在严重的冲头损坏的情况，问题存在时间从滑块平衡杠损坏开始至今，经检查滑块平行度无问题，现可能存在滑块垂直度，与滑块导轨间隙有关，其次上横梁生产过程中主传动有明显异响。</p> <p>因涉及到专业检测设备无法自行解决，现申请第三方检测机构来对 600T 压力机进行滑块平行度，垂直度，滑块导轨间隙调整，上横梁飞轮主传动铜瓦进行间隙检测，齿轮咬合度检查.预计维修时间 3 天</p> <p>预计费用：15000 元左右</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	
文件抄送： 公司各部门		
2. 签字位置 对应会签栏 内文字上方		
发起部门：制造技术部	编制：	审核：
复核：		
批准：		