



工作联系函

通知

申请

报告

通报

主题：冲压车间 600T 检测申请

会 签 栏	<p>公司领导：</p> <p style="text-align: center;">一、事件描述</p> <p>模具车间反应所有安装在 600T 压力机上的模具存在严重的冲头损坏的情况，问题存在时间从滑块平衡杠损坏开始至今，经检查滑块平行度无问题，现可能存在滑块垂直度，与滑块导轨间隙有关，其次上横梁生产过程中主传动有明显异响。</p> <p>因涉及到专业检测设备无法自行解决，现申请第三方检测机构来对 600T 压力机进行滑块平行度，垂直度，滑块导轨间隙调整，上横梁飞轮主传动铜瓦进行间隙检测，齿轮咬合度检查。</p> <p style="text-align: center;">预计费用：15000 元左右</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	
<p>文件抄送： 公司各部门</p> <p>2. 签字位置 对应会签栏 内文字上方</p>		
<p>发起部门：制造技术部</p>		<p>编制：</p>
<p>审核：</p>		
<p>复核：</p>		
<p>批准：</p>		