



# 西安光华荣昌汽车部件有限公司



## 费用报销单

日期: 2025.10.30    报销人: 魏艳    部门: 质量部    预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	河南航耀								8,600.00				8,600.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
部门直属领导			部门最高责任领导			集团责任领导			财务审核			财务总监		
									8,600.00			8,600.00		

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: \_\_\_\_\_ 魏艳

领款人姓名: 河南铂金建筑工程有限公司

卡号: 00212011100000793

开户行地址: 河南新郑农村商业银行股份有限公司新村支行

# 河南航耀10.30维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	VDC阀	3	1751		260	2531	
2	螺栓脱落	4	2639	22	174.25	3358	
3	三通漏气	3	2066	5	213.4	2711.2	
4							
6							
7							
8							
9							
10							
合计金额:						¥8,600.20	

编辑: 


审核: 

批准: 

发票号码: 25412000000230160095

开票日期: 2025年10月20日

# 电子发票(普通发票)



名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X		名称: 河南铂金建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410184MA9KLRJU92	
购买方信息		销售方信息	
项目名称 *劳务*维修费	规格型号	数量 1	单价 8613.8613861
			金额 8613.86
			税率/征收率 1%
			税额 86.14
合计		合计	
价税合计(大写)		(小写) ¥8700.00	
备注: 购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 销方开户银行: 河南新郑农村商业银行股份有限公司新村支行; 银行账号: 26170201040003269; 银行账号: 00212011100000793;			


开票人: 柳亚楠



# 电子发票(普通发票)

发票号码: 25412000000230160095

开票日期: 2025年10月20日



<p>名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X</p>		<p>名称: 河南铂金建筑工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410184MA9KLRU92</p>	
购买方信息	销售方信息		
项目名称 *劳务*维修费	规格型号	数量 1	单位 项
		单价 8613.8613861	价 8613.86
		税率/征收率 1%	税额 86.14
合计		¥8613.86	¥86.14
价税合计(大写)		(小写) ¥8700.00	
<p>购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269; 销方开户银行: 河南新郑农村商业银行股份有限公司新村支行; 银行账号: 00212011100000793;</p>			
备注			

开票人: 柳亚楠

# 北京光华荣昌汽车零部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 河南航耀汽车销售有限公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话	外出	工时费	材料费	合计	备注
2025.6.12	固定减震螺丝脱落	牵引车	2024.6.27	84510	支撑减震螺丝脱落	林军 18334474009	630	220	5	855	豫A33892
2025.7.14	VCD阀	搅拌罐	2024.10.28	18905	座椅自动回落	刘宗红 13782690409	560	260	厂家提供	820	豫A19779
2025.7.20	VCD阀	搅拌罐	2024.7.16	17844	车辆漏气	郝翔林 15138816781	624	260	厂家提供	884	豫A33892
2025.8.2	车辆螺丝脱落	牵引车	2025.4.19	48280	固定螺丝脱落	刘宝柱 13623186663	615	180	无	875	豫A33892
2025.8.9	VCD阀	搅拌罐	2024.11.27	20478	座椅无法升起	贾师傅 18239065368	567	260	厂家提供	827	豫A33892
2025.9.13	固定减震螺丝脱落	牵引车	2024.9.27	140416	固定螺丝脱落	杨帅 13639926903	478	160	5	543	豫A33892
2025.9.14	座椅漏气	搅拌罐	2025.6.26	2136	连接气管损坏	黄洪 18003917185	768	180	10	958	豫A33892
2025.9.18	座椅漏气	牵引车	2025.6.29	1089	气管破裂	刘华森 17737680478	720	200	5	925	豫A33892
2025.10.2	座椅无法前后移动	自卸车	2025.4.27	7540	座椅滑道卡滞, 维修涂抹黄油	张建 17630858585	578	210	无	808	豫A33892
2025.8.27	卡簧脱落	牵引车	2025.2.11	18647	固定气阀卡簧脱落丢失, 导致阀无法	陈光 18337494577	916	137	2	1075	豫A33892
合计: 8700元											

