

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2025.11.24

报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	保定腾攀								8,769.15				8,769.15
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										8,769.15			8,769.15	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理			集团责任领导			财务审核		财务总监		

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 保定市腾攀汽车销售有限公司

卡号: 630752152

开户行地址: 保定市腾攀汽车销售有限公司

保定滕攀11.24维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	101座椅	1	450	3965.5	180	4595.5	
2	底座	2		2811.6	236.5	3284.6	
3	气囊	1	562.5	169.05	157.5	889.05	
4						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10							
				合计金额:		¥8,769.15	


编辑: 

审核: 

批准: 



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25132000000190211303

开票日期: 2025年10月29日

购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司				销售方信息	名称: 保定市腾攀汽车销售有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91130606MA0D4PFQ7R			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*劳务*维修费			次	1	7760.30973451328	7760.31	13%	1008.84	
合计						¥7760.31		¥1008.84	
价税合计 (大写)			⊗捌仟柒佰陆拾玖圆壹角伍分			(小写) ¥8769.15			
备注									

开票人: 任清卿

下载次数: 1



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25132000000190211303

开票日期: 2025年10月29日

购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司				销售方信息	名称: 保定市腾攀汽车销售有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91130606MA0D4PFQ7R			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*劳务*维修费			次	1	7760.30973451328	7760.31	13%	1008.84	
合计						¥7760.31		¥1008.84	
价税合计 (大写)			⊗ 捌仟柒佰陆拾玖圆壹角伍分			(小写) ¥8769.15			
备注									

开票人: 任清卿

下载次数: 1

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称:											
维修日期	维修产品名称	购车日期	故障描述	客户名称	客户电话	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2025/7/23	M3000S底座总成	2025/6/21	座椅无法调节, 座椅底座开裂, 更换座椅底座, 报领导审批	张冰	18849098222	0	236.5	1676.4	1912.9	冀TE6297	SPD2025072500705
2025/7/5	座椅气囊漏气	2025/4/1	座椅气囊无弹力异响, 更换座椅气囊, 报领导审批通过	王文华	18633239688	562.5	157.5	169.05	889.05	冀FW9109	SPD2025070503040
2025/8/4	M3000底座总成	2024/5/15	徐军/座椅底座开裂, 更换座椅底座, 报领导审批通过	马春	13111695002	0	236.5	1135.2	1371.7	冀FW9041	SPD2025080402932
2025/5/12	左空气座椅总成 /X5000S	2025/2/16	座椅无法上下左右调节, 经检查座椅底座坏, 无拆分件, 订	王文华	18633239688	450	180	3965.5	4595.5	冀FJ4864	SPD2025051201173
									0		
									0		
									0		
									0		
									0		
									0		
									0		
合计:									8769.15		

