

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2025.11.22

报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	郭勒盟金达								2,457.50				2,457.50
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										2,457.50			2,457.50	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理			集团责任领导			财务审核		财务总监		

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 锡林郭勒盟金达汽贸有限公司

卡号: 155655392030

开户行地址: 中国银行股份有限公司锡林浩特市那达慕大街支行

锡林郭勒盟金达11.22维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	底座	1	1963		150	2113	
2	速降开关	1	194.5		150	344.5	
3						0	
4						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10							
				合计金额:		¥2,457.50	

编辑: 

审核: 

批准: 



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25152000000062782149

开票日期: 2025年10月27日

购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司	销售方信息	名称: 锡林郭勒盟金达汽贸有限公司				
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91152502MA0NNCH048					
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费		项	1	2174.77876106195	2174.78	13%	282.72
合计					¥2174.78		¥282.72
价税合计 (大写)		⊗ 贰仟肆佰伍拾柒圆伍角整			(小写) ¥2457.50		
备注	购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269; 销方开户银行: 中国银行股份有限公司锡林浩特市那达慕大街支行; 银行账号: 155655392030;						

开票人: 武俊丽

下载次数: 1



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25152000000062782149

开票日期: 2025年10月27日

购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X	销售方信息	名称: 锡林郭勒盟金达汽贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91152502MA0NNCH048				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费		项	1	2174.77876106195	2174.78	13%	282.72
合计					¥2174.78		¥282.72
价税合计 (大写)	<input checked="" type="checkbox"/> 贰仟肆佰伍拾柒圆伍角整		(小写) ¥2457.50				
备注	购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269; 销方开户银行: 中国银行股份有限公司锡林浩特市那达慕大街支行; 银行账号: 155655392030;						

开票人: 武俊丽

下载次数: 1

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 锡盟金达						盖章								
维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行驶里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费用	外出补助	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2025.10.02	M3000S底座总成	牵引车	2025.04.03	42335	用户反映座椅漏气发卡, 维修人员给予拆装座椅维修故障点后故障排除, 试车正常。	恒森	19524695208	1673	290	150	0	2113	蒙H69533	
2025.10.07	左手柄总成	牵引车	2024.10.26	136646	用户反映座椅漏气, 维修人员拆装座椅发现气管接头故障, 给予维修后故障排除。	孙先生	17320963399	24.5	170	150	0	344.5	冀HR9849	
合计: 2407.5														