



工作联系函



Of201907160002

基本信息

| | | | |
|-------|--|--------|--------------------------------|
| 申请人： | 王庆岭 | 岗位： | |
| 日期： | 2019/07/16 10:32:27 | 申请人部门： | 商用车营销本部 |
| 邮箱： | wangqingling@bjghrc.com | 联系电话： | |
| 标题： | 陕汽M3000主司机座椅加两点式空气腰脱，副司机座椅加翻折功能样品制作通知 | | |
| 编码： | GZLXH-20190716-010 | 申请人： | 王庆岭 |
| 组织架构： | 光华荣昌集团 | 部门： | 商用车营销本部 |
| 职位： | 总监 | 申请类型： | 通知 |
| 内容说明： | 根据客户需求，陕汽M3000主司机座椅需要增加两点式空气腰脱，副司机座椅加翻折功能，请进行样品制作和预研，2019年8月10日前完成。具体根据客户要求调整。 | 审批人： | 冯永江,刘继永,李朝峰,张晓锋,付静龙,冯敬乾,苏东,袁联荣 |

审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|-------|---|------|---------------------|
| 1 | 王庆岭 | 发起 | | 新建申请 | 2019/07/16 10:42:38 |
| 2 | 冯永江 | 审批人序列 | | 同意 | 2019/07/16 14:27:06 |
| 3 | 刘继永 | 审批人序列 | 李朝峰，确认下副驾驶增加翻折功能如何实现。是否需要换H4副驾驶 | 同意 | 2019/07/16 16:29:18 |
| 4 | 李朝峰 | 审批人序列 | 主驾驶靠背腰托，通过增加支撑钢带可以实现，腰托开关需要重新匹配罩壳位置，座椅罩壳需要重新调整安装位置。翻折座椅方面通过参考H4副驾底支架可以实现（1月份已做过一次翻折座椅手工样件）。 | 同意 | 2019/07/16 17:24:24 |
| 5 | 张晓锋 | 审批人序列 | | 处理中 | 2019/7/23 7:55:49 |