

北京光华荣昌汽车零部件有限公司

费用报销单



日期: 2019.4.20

报销人: 邵士领

部门: 工艺工程部

预算编码: ZY-

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	招待费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	X3000	到西安试装X3000座椅总成	2,012.00											¥: 2012
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
合计金额: 贰仟零壹拾贰圆整														¥: 2012
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理			集团责任领导			财务审核		财务总监		
		 邵士领 2019.4.25												

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 邵士领

领款人姓名: 邵士领

卡号: 工资卡: 6221871000005153269

开户行地址: 邮政储蓄昌平区昌崔路支行

# 差旅报销单

部门: 工艺工程部

2019 年 4 月 20 日

出差人		邵士领					出差事由			到西安工厂试装 X3000 座椅总成			
出发		到达		交通工具			交通费		出差补贴		其他费用		
月	日	时	地点	月	日	时	地点	单据张数	金额	天数	金额	单据张数	金额
4	15	9:30	流村	4	15	12:30	北京 西站	1	16				
4	15	14:00	北京 西	4	15	18:20	西安 北	1	515.5				
4	15	19:00	西安	4	19	14:00	西安	1	88.5				
4	15	20:00	西安	4	16	08:00	西安					1	150
4	16	20:00	西安	4	19	08:00	西安					1	453
4	19	13:30	西安 北	4	19	17:55	北京 西	1	515.5				
4	19	18:00	北京 西	4	19	21:00	流村	1	23.5				
合计: ¥2012								5	1159	5	250	2	603
报销总额	人民币												
	(大写) 贰仟零壹拾贰圆整												
	予借旅 费									2500	¥0		
	补贴金额										¥488		
	退还金额												

主管: 审核:

出纳:

领款人: 邵士领


# 出差申请单

申请部门: 工程部


申请时间: 2019年4月11日

出差人员: 邵+领		联系电话: 18522707568
目的地: 西安荣昌		交通工具: <input checked="" type="checkbox"/> 公车 <input type="checkbox"/> 便车 <input type="checkbox"/> 公共交通
出差日期	出差行程安排	工作计划 (简述)
4月15日—4月19日	北京—西安	试装10台份X3000座椅总成.
月 日—月 日		
月 日—月 日		
月 日—月 日		
预计出差借款 (小写): 2500.00 元。    注: 需借支差旅费的员工借款限额为每人每天 500 元。		

部门负责人 (签字):

  
 2019.4.11

申请人 (签字):





# 工作联系函

(内部)

编号: GY-2019-4-20

申请

通知

通报

报告

主题: 出差报告


公司领导:

我于 2019 年 4 月 15 日到光华荣昌西安工厂试装 X3000 座椅总成 10 台份, 确认或解决工艺问题如下:

1. 安全带肩部固定板穿过背饰板下部孔时操作困难, 建议产品设计将安装孔长度增加 10mm。
2. 靠背护面上部固定布条连接方式设计不合理, 建议产品设计将布条连接方式改为使用两个 C 型钉连接。
3. 升降速降气管总成气管长度、气管走向、扎接位置设计不合理, 建议产品设计重新设计气管长度、气管走向和扎接位置。
4. 靠背骨架下部护面安装钢丝与骨架横梁间隙过小, 致使 C 型钉无法装配, 建议产品设计将间隙调整为 10mm。
5. 座垫总成安装困难, 分析原因为: 座垫安装位置平面度不合格。
6. 背饰板安装孔对正困难, 导致背饰板安装困难, 建议工艺过程按照顺时针方向从上至下安装螺钉。
7. 靠背护面与座垫护面存在明显视觉差, 将问题反馈前期质量部确认、分析。
8. 靠背骨架总成头枕安装管左右焊反, 将问题反馈至黄骅工厂确认、解决。
9. 调节器手柄松动且与罩壳间隙过大, 将问题反馈前期质量部确认、分析。
10. 底座气囊固定板焊接位置超上差, 导致座盆安装困难, 将问题反馈至黄骅工厂确认、解决。
11. 气袋腰托气管长度不合格, 导致气袋腰托控制按钮无法装配, 将问题反馈前期质量部确认、分析。

邵士领

2019. 4. 20

拟文: 邵士领	审核: 	日期: <input checked="" type="checkbox"/>	发起部门: 工艺工程部
发起部门意见:			批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
总经理的意见:			批准日期:



061001800104

# 陕西增值税普通发票

No 06062766

061001800104  
06062766

机器编号:  
929905777132



开票日期: 2019年04月16日

税总函 [2018] 340号 郑州东港安全印刷有限公司

购买方名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司	纳税人识别号: 91110114801184540U	地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室 010-89774857	开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050	密码区: 0381/1/38<-55+43951819+1*+51 1571936*5++2-->9869+52267384 <27-8-*6240929/844/<1*9<3442 </+329331-01968/06724+29<0*<			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*住宿服务*住宿服务					145.63	3%	4.37
合计					¥145.63		¥4.37
价税合计(大写)		壹佰伍拾圆整		(小写) ¥150.00			
销售方名称: 陕西圣方酒店管理有限公司	纳税人识别号: 91610000071277912W	地址、电话: 陕西省西安市泾河工业园姬家管委会韩村一路6号029-62671198	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司西安高陵区泾河工业园支行61001705736052509609	备注: 校验码 12295 55041 20744 35669			

第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 王甜

复核: 彭蕊

开票人: 管理员

销售方: (章)



B075991

北京西站 G87 西安北站

Beijingxi Xi'anbei

2019年04月15日 14:00开 04车16F号

¥515.5元 网 二等座

限乘当日当次车

4114251989\*\*\*\*3915 邵士领

买票请到12306 发货请到95306  
中国铁路祝您旅途愉快



2115231053016B075991 北京西售

112G099669

西安北站 G88 北京西站

Xi'anbei Beijingxi

2019年04月19日 13:30开 14车12A号

¥515.5元 网 二等座

限乘当日当次车

始发改签

4114251989\*\*\*\*3915 邵士领

买票请到12306 发货请到95306  
中国铁路祝您旅途愉快



3903230112042#G099669 西安北售

检票: B1

# 陕西增值税普通发票



061001800104

No 15887896

061001800104  
15887896



校验码 49353 71934 08194 43924

开票日期: 2019年04月19日

税总函 [2018] 340号 郑州东港安全印刷有限公司

购买方	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91110114801184540U 地址、电话: 开户行及账号:	密码区 / < / 8592++8-5/3/->5/6*815445 19*719-/5**31>5-2/*88++>67> 6468909700->89+-*>4/97+<51+ 01*/0-<6193*5*839+4+25*<11/
-----	---	--

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*住宿服务*住宿费		天	3	146.60194175	439.81	3%	13.19
合计					¥439.81		¥13.19

价税合计(大写)  肆佰伍拾叁圆整 (小写) ¥453.00

销售方	名称: 西安市高陵区万佳酒店 纳税人识别号: 92610117MA6UPMBM1M 地址、电话: 西安市高陵区姬家街办杨官寨村惠民综合楼7号楼9-10层 029-86066685 开户行及账号: 中国邮政储蓄银行福建省福安市支行6217984030000083049	备注
-----	--	----

收款人: 张鹤      复核: 谢文杰      开票人: 游庆强



第二联: 发票联 购买方记账凭证





# 天津增值税电子普通发票



发票代码: 012001800311  
 发票号码: 26416862  
 开票日期: 2019年04月20日  
 校验码: 09812 50600 05139 12495

机器编号: 499099800926

购买方	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91110114801184540U 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B 213室 010-89774857 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050				密码区	03368869831<>-4/0773>0/1956> <-/72-4>07<>0>-838734*06543+ 468<7>1>472>/</23*8/3558>8+> 064373++-301912319+>3+2380>6		
	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量		单价	金额	税率
	*运输服务*客运服务费	无	次	1	86.26	86.26	3%	2.59
	合计					¥86.26		¥2.59
价税合计(大写)		⊗捌拾捌圆捌角伍分				(小写) ¥88.85		
销售方	名称: 滴滴出行科技有限公司 纳税人识别号: 911201163409833307 地址、电话: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座103室12单元022-59002850 开户行及账号: 招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行122905939910401				备注			
	收款人: 李文莉					复核: 王磊		

收款人: 李文莉

复核: 王磊

开票人: 牛蕊

销售方






# 天津增值税电子普通发票



发票代码: 012001800311  
 发票号码: 27662603  
 开票日期: 2019年04月20日  
 校验码: 14423 80695 19627 31859

机器编号: 499099801283

购买方	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司				密 码 区	03>23519<30>02<2*2489->/-3++		
	纳税人识别号: 91110114801184540U					*+//472*><04*/20*11335*2+*//		
销售方	地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B 213室 010-89774857				备 注	2+848-073><824-3*/>2*179*+06		
	开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050					/7+*-8/<99019+231917-08/91*>		
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*运输服务*客运服务费		无	次	1	16.31	16.31	3%	0.49
合 计						¥16.31		¥0.49
价税合计(大写)		⊗ 壹拾陆圆捌角整				(小写) ¥16.80		
销售方	名称: 滴滴出行科技有限公司				备 注			
	纳税人识别号: 911201163409833307							
地址、电话: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座103室12单元022-59002850								
开户行及账号: 招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行122905939910401								

收款人: 李文莉

复核: 王磊

开票人: 牛蕊

销售方:

(章) 发票专用章