

## 北京光华荣昌 P203/C40D/C40DB/SX11 商务合同:

此合同为北京光华荣昌 RC70 调角器单价，及对应 P203/C40D/C40DB/SX11 项目的机构件单价。

协议更新日期：2019-04-29

协议版本：FASGHRC20190429

### 合同主要内容:

序号	零部件编码	零件名称	FAS part number	应用项目	Price
1	6801630X0001A	左侧电动调角器焊接总成	2406526X	P203/C40D/C40DB/SX11	¥ 48.2
2	6801650X0001A	右侧电动调角器焊接总成	2406525X	P203/C40D/C40DB/SX11	¥ 48.2
3	6801680X0001A	调角器电机总成	New part	P203	¥ 58
4	SCS0010350	调角器电机总成	New part	C40D/C40DB/SX11	¥ 58
5	6801602X0001A	电动调角器连动杆	2079619X	P203/C40D/C40DB/SX11	¥ 5
6	6801702X0001A	阻径弹簧卡	1152965X	P203/C40D/C40DB/SX11	¥ 1
7	6804536X0001A	主驾左侧手动调角器总成	2079609X	P203/C40D/C40DB	¥ 23
8	6804555X0001A	主驾右侧手动调角器总成	2259242X	P203/C40D/C40DB	¥ 20
9	6804556X0001A	主驾塑料耦合器（黑色）	1383124X	P203/C40D/C40DB	¥ 1
10	6801516X0001A	手动调角器连动杆	2079618X	P203/C40D/C40DB/SX11	¥ 6
11	6904535X0001A	副驾右侧手动调角器总成	2079610X	P203/C40D/C40DB	¥ 23
12	6904555X0001A	副驾左侧手动调角器总成	2259243X	P203/C40D/C40DB	¥ 20
13	6904556X0001A	副驾塑料耦合器（自然色）	1383125X	P203/C40D/C40DB	¥ 1
14	6804536X0001A	主驾左侧手动调角器总成	New part	SX11	¥ 23
15	6804555X0001A	主驾右侧手动调角器总成	New part	SX11	¥ 20
16	6904535X0001A	副驾右侧手动调角器总成	New part	SX11	¥ 23
17	6904555X0001A	副驾左侧手动调角器总成	New part	SX11	¥ 20
18	6804290X0001A	手动升降棘轮机构总成	2182088X	P203/C40D/C40DB/SX11	¥ 46
19	6804395X0001A	电动升降棘轮机构总成	1515593X	P203/C40D/C40DB/SX11	¥ 84

备注：RC70 调角器分摊的费用为 183 万。每个 RC 需要分摊的合计金额为：12.2 元。

每个 RC 需要分摊的设计 cost 金额为：5.3 元。

每个 RC 需要分摊的模具 cost 金额为：6.9 元。

PS：如 2 年 15 万个 RC 调角器无法分摊玩，剩余的 cost 需要 GHRC 一次性现金结算清。

零件 5(6801602X0001A)和零件 10(6801516X0001A), 都含有模具分摊 1 元，分摊在 20K（两万）个内。

### 签字确认

佛吉亚

光华荣昌

销售:

代表:

