


A-A




技术要求：

1. 毛边处丝；角清；刺要尖毛除后无去成洁，完工应划加面及纹
2. 表伤螺【2】件面
3. 零表每个件
4. 零磕M3件碰的

2. 理；每零

3. 理。

特殊特性符号：[1] 安全特性； [2] 关键特性					
设计	高杨	19.7.26	标准化	高杨	19.7.26
校对	李华	19.7.26	审核	张磊	19.7.26
工艺			批准		
第一角投影视图			一般公差		
			线性 GB/T 1804-M 角度 GB/T 1804-M 形位 GB 1184-H		
材料 GOLDENFAME			北京光华荣昌汽车部件有限公司		
阶段标记			重量(Kg)		
A			0.034		
共 1 张			第 1 张		
名称			高度传感器垫块B		
件号(图号)			TY62.20_V1		