

# 模具维修报价单

单位	北京瑞隆祥模具有限公司		联系人	赵翔		联系电话	13311382383		修模资料来源	邮件、传真				
项目名称	X3000副驾罩壳右		零部件图号			传真	010-89774257		维修完成周期	20个工作日				
模具名称														
模具编号														
图片描述														
	材料、配件费用			加工费用、工时					其他					
	材料	重量/KG	费用	标准件	费用	项目	单价(元)	工时	费用	项目	单价(元)	工时	费用	其他
	718钢料	50	¥1,500	顶针		设计	50/时	20	¥1,000	磨床	40/时	15	¥600	管理
	铜	45	¥4,500	司筒		数控	80/时	45	¥3,600	抛光	50/时	45	¥2,250	检测
				唧咀		铣床	40/时	50	¥2,000	火花机	40/时	45	¥1,800	调试
				弹簧		车床	40/时			线切割	50/时	25	¥1,250	税金
				油缸		钳工	35/时	90	¥3,150	皮纹				注塑材料费
				其它		钻床	40/时			运费				利润
						烧焊			¥1,000	其它				
						激光焊			¥2,000					
						小计:			12750	小计:				
						加工费用合计:								
备注	叁万玖仟贰佰陆拾柒元整													
	¥39,267													
	经与模具厂沟通，维修费用39000元 李学国													
模具厂报价人/日期:	赵翔 2019.5.30													
报价批准费用: (小写)	¥39,267													
	审批: 主管副总批准: 2019.5.30													

合同专用章