

模具维修报价单

单位	北京瑞隆祥模具有限公司		联系人	赵翔	联系电话	13311382383	修模资料来源	真	邮件、传真	20个工作日
项目名称	X3000副驾罩壳左		零部件图号		传真	010-89774257	维修完成周期			
模具名称	材料、配件费用									
模具编号	材料	重量/KG	费用	标准件	费用	工时	单价(元)	项目	加工费用、工时	其他
图片描述	718钢料	5	¥150	顶针		8	50/时	设计	费用	管理
	铜	10	¥1,000	司筒		10	80/时	数控	¥400	¥240
				唧咀		20	40/时	铣床	¥800	检测
				弹簧			40/时	车床	¥800	调试
				油缸		50	35/时	钳工	¥1,750	税金
				其它			40/时	钻床		注塑材料费
								烧焊	¥1,000	利润
								激光焊	¥2,000	¥450
	小计:		¥1,150	小计:				小计:	6750	¥5,322
备注	加工费用、工时 小计: ¥21,492 加工费用合计: 贰万壹仟肆佰玖拾贰元整 经与模具厂沟通: 维修费用 21000元 李伟国									
模具厂报价人/日期:	李伟国 2009.5.30									
报价批准费用: (小写)	21000元									
批准:	李伟国 2009.5.30									
主管副总批准:										
大写:										

