

## 物料价格审批表

档案编号：

供应商：黄骅市亚征汽车配件有限公司

增值税率：13%

| 序号   | 项目      | QAD代码      | 产品名称      | 零件号             | 产品规格 | 工装模具费用（未税） | 供应商报价 |      | 审批价格  |      | 备注                          |
|--|---------|------------|-----------|-----------------|------|------------|-------|------|-------|------|-----------------------------|
|  |         |            |           |                 |      |            | 未税    | 含税   | 未税    | 含税   |                             |
| 1  | X3000项目 | SHT0000001 | 安全带导向板    | H4681010088A0   | /    | /          | 3.45  | 3.90 | 2.51  | 2.84 |                             |
| 2  | X3000项目 | SHT0001660 | 驾驶员调角器手柄  | SQX3000-6806211 | /    | /          | 2.52  | 2.85 | 1.59  | 1.80 | 模具费5万元，按10万件产品分摊。每件分摊含税0.5元 |
| 3  | X3000项目 | SHT0001673 | 副驾驶员调角器手柄 | SQX3000-6906211 | /    | /          | 2.52  | 2.85 | 1.59  | 1.80 | 模具费5万元，按10万件产品分摊。每件分摊含税0.5元 |
| <p>核算说明：安全带导向板 驾驶员调角器手柄 副驾驶员调角器手柄新开件，需要开模。供应商原报产品价分别为安全带导向板含税3.9元 含税驾驶员调角器手柄2.85元 副驾驶员调角器手柄含税2.85元，两个模具分别是含税5万元，可分摊进产品。按10万件产品分摊，每件分摊费用为含税0.5元。与黄骅亚征交谈后，产品降至为安全带导向板含税2.84元， 驾驶员调角器手柄 含税1.8元，副驾驶员调角器手柄含税1.8元，其中调角器手柄产品单价含税1.3。包含运输至西安工厂的运费。请领导审批！</p> |         |            |           |                 |      |            |       |      |       |      |                             |
| 集团（副）总裁  |         |            | 财务总监      |                 |      | 成本部        |       |      | 前期采购部 |      |                             |