


# 修模通知单

编号: APQP310

零件名称	C33D左/右转向灯罩	模具名称	
零件号	0A2181L/R-S2A	模具编号	
修模申请时间	2019. 9. 17	要求完成时间	
模具厂联系人		联系电话	

修模原因:  
产品由北京转移至河北, 3C工厂代号需要变更, 北京工厂代号更改为河北工厂代号



试模要求:  
要求2019年9月25日收到试模后样件

编制/日期: 张禄 2019.9.17 审核/日期: \_\_\_\_\_ 批准/日期: 王水成 2019.9.17

修模厂家详细修模计划:

模具厂计划编制:	模具厂审核:
----------	--------

修模进度和效果确认:

签字/日期:

采购部付款评价和考核:

签字/日期:


备注: 若需制造部将模具调至模具厂, 将此单复印一份发注塑车间。 需要  不需要

# 修模通知单

编号: APQP310

零件名称	C33D左/右三角座	模具名称	
零件号	0A2181L-Z03/0A2181R-Z03	模具编号	
修模申请时间	2019.9.17	要求完成时间	
模具厂联系人		联系电话	

修模原因: 产品由北京转移至河北, 3C工厂代号需要变更, 北京工厂代号更改为河北工厂代号



试模要求:

要求2019年9月25日收到试模后样件

编制/日期: 张磊 2019.9.17 审核/日期:

批准/日期: 王水华 2019.9.17

修模厂家详细修模计划:

模具厂计划编制:

模具厂审核:

修模进度和效果确认:

签字/日期:

采购部付款评价和考核:

签字/日期:

备注: 若需制造部将模具调至模具厂, 将此单复印一份发注塑车间。 需要  不需要



# 罗山县瑞丰模具加工部

## 模具维修报价单

客户名称:	北京光华荣昌汽车部件有限公司	加工商名称:	罗山县瑞丰模具加工部
收件人:	吕广华	发件人:	崔之瑞
电话:	18610117097	电话:	15910761810
地址:	北京市昌平区科技园区永安路47号	地址:	
E-mail:		E-mail:	cuiqilin6@126.com

日期	名称及规格	数量	金额	备注
2019-9-27	C35DB 模具烧焊/抛光/晒字	1套/2位	1200.00	
	C33D 转向灯罩模具烧焊/抛光/晒字	1套/2位	1200.00	
	C33D 转向灯底座模具烧焊/抛光/晒字	1套/2位	1200.00	
	C33D 转向灯底座模具补纹	1套/2位	3000.00	
合计金额(人民币:元)			6600.00	
合计大写金额:			陆仟陆佰元整	

备注: .开发票为3%普通机打发票

沟通后修改费用6000元整.

吕广华 9.29

吕广华  
2019.10.10.



4100174320

河南增值税普通发票



No 19824264

4100174320  
19824264

校验码 43722 92567 40062 08214

开票日期: 2019年10月13日

购买方  
名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司  
纳税人识别号: 91110114801184540U  
地址、电话: 北京市昌平区科技园中兴路10号B213室 010-89774857  
开户行及账号: 工行北京南口支行 02000116192000338050

密码区  
>08+>99/<\*3>>3414+599>61+<3  
71-<6530+\*3<2882<8//773646-  
/2\*>94\*7/>4<>511>7/70855\*4  
9-21639>65-1+\*7<+/93<0/-464

货物或应税劳务* *劳务*模具维修费	服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		陆仟圆整	套	1	5825.2427184	5825.24	3%	174.76
合计						¥5825.24		¥174.76
价税合计(大写)						(小写) ¥6000.00		
名称:	罗山县瑞丰模具加工部							
纳税人识别号:	92411521MA43HX27X8							
地址、电话:	罗山县西城化肥厂金鼎小区楼下 15910761810							
开户行及账号:	中国工商银行罗山行政路支行 1718012209100009318							
备注:								

收款人:

复核: 刘新

开票人: 崔之瑞

销售方:



增值税 [2017] 212号 山东增值税专用发票有限公司

第二联: 发票联 购买方记账凭证