



工作联系函

GR-2100-16-101702

申请

通知

通报

报告

主题：关于 购买喷涂比例阀膜片配件 的申请

公司领导：

现喷涂车间供漆系统的比例阀膜片库存不足，需要采购一批膜片以备更换，以下是三家报价：

序号	名称	价格	报价单位
1	油漆比例阀膜片	6580 元	北京美狮龙禾普喷涂设备有限公司
2	油漆比例阀膜片	4360 元	北京怀安知恒机电设备有限公司
3	油漆比例阀膜片	7080 元	北京欣源瑞达机电设备有限公司

附件为三家报价单。

请领导指示。

拟送北京知恒/欣源瑞达/美狮龙禾普
董有 21/10/19

发起部门：字投部

拟文：李君

审核：李君

批准：刘米 2019.10.21

批准日期：





工作联系函

申请

通知

通报

报告

主题：关于 购买喷涂配件 的申请

公司领导：

现喷涂车间供漆系统的 B 组分换色阀已经出现问题，影响使用。需要采购一个 B 组分换色阀以备更换，以下是三家报价：

序号	名称	价格	报价单位
1	B 组分换色阀	19760 元	北京美狮龙禾普喷涂设备有限公司
2	B 组分换色阀	17350 元	北京怀安知恒机电设备有限公司
3	B 组分换色阀	19100 元	北京欣源瑞达机电设备有限公司

附件为三家报价单。

请领导指示。

发起部门：

拟文：

审核：

批准：

批准日期：

怀安知恒
李君 10/10-14

刘东明

