

费用报销说明

BC316 面罩柱位加高设变，在黄骅临时找厂家加工，修改放电费用 150 元，小店不能提供发票，使用油票代替。

特此说明。

收款收据 No 006756

交款单位: _____ 年 月 日

品 名	单 位	数 量	单 价	金 额				备 注
				万	千	百	元角分	
配件加工								
油票								
合计金额 (大写)	拾万 × 仟 佰 拾 元			角	分	厘		

第二联 客户

收款方 (盖章) 开票人 收款人

吕丁华 2019.11.30

12302
2019.12.13



011001800304

成品油

校验码 62715 89882 10659 70322

北京增值税普通发票



No 24060600

011001800304

24060600

开票日期: 2019年11月09日

税务总局 [2018] 340号北京东港安全印刷有限公司

名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司	密	46*2+3116<+>>2<577+**502914
纳税人识别号: 91110114801184540U	码	334*9<2<>0</4/+1845++8<+8</
地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857	区	4*5+526*92<*88-2<2+0<5-4427
开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050		3-5*716/9<+>>0+/*8-08*5*3*9

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*汽油*京标VI汽油	92#	升	38.636364	5.8407079646	225.66	13%	29.34
合计					¥225.66		¥29.34

价税合计(大写) 贰佰伍拾伍圆整 (小写) ¥255.00

名称: 北京市国华分石油制品有限公司	备	
纳税人识别号: 91110114599676794E	注	
地址、电话: 北京市昌平区流村镇南雁路北200米 010-89774248		
开户行及账号: 北京农商银行昌平支行流村分理处0608000103000009330		

收款人: 高存

复核: 柳东升

开票人: 汪孟学

第二联: 发票联 购买方记账凭证


修模通知单

编号: APQP310

零件名称	BC316面罩-左	模具名称	左面罩注塑模
零件号	8202115X1001A	模具编号	RCS0202-07
修模申请时间	2019/11/5	要求完成时间	2019/11/15
模具厂联系人		联系电话	


修模原因:
面罩与转向灯打紧螺丝后面罩外观凹坑

修模方案: 1. 如图所示图一中安装柱加胶0.5mm, 图二中安装柱加胶0.7mm




图一

图二



加胶0.5mm



加胶0.7mm

试模要求:
要求2019年11月15日收到试模后样件.

编制/日期: 李路 11.5 审核/日期: 吕广华 11.5 批准/日期: 王水泉 11.5

- 修模厂家详细修模计划:
- ① 11月5号电极取出.
 - ② 11月7号到黄骅安排厂家修改.
 - ③ 11月11号修模完成.



模具厂计划编制:		模具厂审核:	
----------	--	--------	--

修模进度和效果确认:

签字/日期:

采购部付款评价和考核:

签字/日期:

备注: 若需制造部将模具调至模具厂, 将此单复印一份发注塑车间。 需要 不需要

