

 河北光华荣昌汽车部件有限公司 产品更改通知单			会签 工艺 标准化	审核 批准	编制 校对
名称	代号	适用于(工作令)	更改实施日期	适用产品	
副驾下端座盆	321921401000	总装厂座椅产品	2020年1月17日	M31RB副驾驶员座椅总成	
更改原因	质量改善措施, 装配孔沿原170mm距离方向上平移14mm, 变为184mm。避免副座支撑杆装配后窜动, 影响翻转功能。		制品处理	过渡使用, 新状态模具2月10日前更改完成并形成批量供货能力	
原为		更改标志	更改处数	更改为	
		@	1		
装 线				总装厂 ■ 座椅车间 质量部 ■ 质量工程师 生产管理部 ■ 订单管理 ■ 物料主管 采购部 ■ 采购主管 销售部 ■ 销售主管 财务部 ■ 产品成本师	