



# 物料不良索赔费用通知单

管理编号 20011401

编制	审核	批准
张菊香	张波	张波

供应商	海兴中盛弹簧制品有限公司	批次号	2019.12.29
部品名称	球头弹卡	收件人	吕大庆
部品编号	8201110X1003A	日期	2020.1.4
不良数量	1080	适用车型	BC311/BC316

不良内容：  
装配时弹卡发生断裂，经分析是供应商工艺发生变化造成

不良来源： 来料  生产  市场

工时损失	修理更换返工	48 小时	合计	52 小时
	全数检查	4 小时		

## 索赔费用计算表

根据质量协议 8.1、8.5、8.6 计算索赔费用明细如下：

- 1、全检工时费：50 元/小时\*4 小时=200.00 元
- 2、管理费用：0.34 元/个\*2000 个\*20%=136.00 元
- 3、返工、返修费：30 元/小时\*48 小时=1440.00 元
- 4、材料损失费：18.27 元/个\*1080 个=19731.60 元

费用合计:21507.6 元

## 备注事项：

1. 根据不良物料检验通知单编号 2020011401，贵司已确认为提供物料不良引起。
2. 为了保护客户的利益，促进贵公司对品质改善活动的重视，由于物料不良的质量问题，按照荣昌公司质量保证协议索赔核算方法进行索赔处理，  
索赔金额为：贰万壹仟伍佰零柒圆陆角 人民币。
3. 请贵公司对不良物料进行检讨分析并将结果及改善对策三日内回复荣昌公司质量部 IQC。

