

中国大客户外...



付款申请单

付款方式

- 支票
- 现金
- 电汇

- 承兑汇票
- 其它

付款单位

- 天津事业部
- 集团公司

付款类型

- 押金
- 预付款
- 发票到付
- 预支现金
- 费用报销单
- 其它

预算编码

TJ212020042302

出纳填写

- 付款
- 转帐
- 文号
- 支票号
- 付款日

| | |
|------|----------------------|
| 收款方 | 上海鸿安锦翔汽车服务有限公司 |
| 地址 | 上海市松江区新桥镇新格路628号2幢F区 |
| 银行帐号 | 31010210201000001323 |
| 银行名称 | 隆泰商业银行上海新桥支行 |
| 备注 | |

| 摘要 | 科目代码/内容/资本性资产编号 | 金额 |
|----------------|-----------------|---------|
| 技术质量部-小循环三包维修费 | | ¥400.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 总金额 | | ¥400.00 |

大写金额: 肆佰圆整

部门经办人: 郑金玉

部门批准人: *[Signature]* 2020.4.23

| | | |
|------|---|------------------------------|
| 财务审核 | 财务主管/部长 | 财务总监 |
| 厂长批准 | 总经理批准 | 收款人 |
| 预算说明 | 预算内 <input checked="" type="checkbox"/> | 预算外 <input type="checkbox"/> |
| | | 预算员 <i>[Signature]</i> |

| | |
|---|-----|
| 附件 | 备注 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 发票1份 <input type="checkbox"/> 缴款通知__份 <input type="checkbox"/> 合同__份 <input type="checkbox"/> 采购申请__份 <input type="checkbox"/> 收货单__份 <input type="checkbox"/> 采购订单__份 | 鉴定单 |


2019-11-2 柳和

3100194130

上海增值税专用发票

No 34286219 3100194130 34286219

开票日期: 2020年04月07日



名称: 天津光华智能汽车科技有限公司
 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q
 地址, 电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565
 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行 大银行号102110008206 帐
 号0363 0807 0930 0047 106

密码区
 8031+85-060+-747582<75*60/-
 30*5368>0<--+70+<62/-8/7>7<
 **7/538+-*96<817+-42/+3632*
 615352<5-><>2>375462+<5-2/-

货物名称: *劳务*维修费

规格型号: 单位: 辆

数量: 1

单价: 353.98

金额: 353.98

税率: 13%

税额: 46.02

价税合计(大写)

肆佰圆整

(小写) ￥400.00

￥353.98

￥46.02


名称: 上海鸿安锦翔汽车服务有限公司
 纳税人识别号: 913101175886710666
 地址, 电话: 上海市松江区新桥镇新格路628号2幢P区 021-60491100
 开户行及账号: 泰隆商业银行上海新桥支行31010210201000001323

收款人: 夏先祥

复核: 王虹霞

开票人: 沈首霞



沈首霞



发票加(2018)112号与等汽车修理业发票

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

夏先祥 合计: 400元

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|----|-----|----|---|
|  | 旧件责任鉴定单 | | | 裁 | 编制 | 审核 | 批准 |
| | | | | 决 | 郑金玉 | / |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知 | | | | 意见 | | | |
| 制作日期 | 2020. 4. 20 | | | | | | |
| 实行日期 | | | | | | | |

公司领导：

针对上海鸿安锦翔公司退回的旧件鉴定结果如下：

| 产品名称 | 数量 | 故障原因 | 责任单位 |
|------|----|------|------|
| 气悬浮 | 1 | 调节失效 | 安路普 |
| | | | |
| | | | |

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。