



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HUANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

# 工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2020-05-09

■ 申请

● 通知

● 通报

● 报告

主题: 关于购买注塑机 HTF160/TJ 合金螺杆料筒的申请

各位领导:

### 一、设备现状:

注塑车间海天 HTF160/TJ 注塑机, 从北京工厂主要生产快换托板、旋转座等尼龙+玻纤的产品, 转入黄骅后继续生产 X3000 垫片、摇摆件等尼龙+玻纤的产品, 目前机器出现出料不稳或不出料情况, 调整参数试机仍不能解决问题, 经现场确认螺杆料筒磨损导致出料不稳(使用寿命已到)。

### 二、目前需求

由于目前螺杆为普通螺杆, 打尼龙+玻纤料损耗较快。合金螺杆料筒的使用寿命一般在一年半左右(使用频率每天 16 小时)。为保证生产正常进行, 特申请购买更换合金螺杆料筒一套。

### 三、报价说明

序号	供应商	价格(元, 含税 13%)	货期
1	舟山德鑫科	6800	7 月份以后
2	舟山市立新	7800	7 月份以后
3	宁波海天(石家庄松樾)	8300	现货

### 三、供应商选择

由于合金螺杆料筒属定制件, 现螺杆加工厂家都在制作喷绒布配套(口罩相关), 预计七月份以后能制作注塑机合金螺杆料筒。宁波海天(石家庄松樾)公司有现货, 且自主生产质量有保障, 为满足当前生产需求, 建议宁波海天(石家庄松樾)。

### 四、费用说明

此次配件费用计入注塑维修费。

请领导批示!

订单  
结合目前该设备需要紧急维修, 请相关部门

门及领导尽快协调。

柯明 5/11

拟文:		会签:		发起部门:	安技部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					