

票据粘贴单

GOLD RARE

订 线

4100193130

河南增值税专用发票

No 11834448

4100193130  
11834448

开票日期: 2020年05月18日



购买方  
名称: 天津光华智能汽车科技有限公司  
纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q  
地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565  
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行 0302080709300047196

名称: 天津光华智能汽车科技有限公司  
纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q  
地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565  
开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行 0302080709300047196

密码区  
/92\*041><99392\*194+7+216333  
-<987824>74/966>1/632-3-5<<  
>-29106812+31--<8657/6+76<+  
25+>/\*-8>144/6\*165075515-95

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*劳务*维修费			1	1415.9292035	1415.93	13%	184.07
合计					¥1415.93		¥184.07
价税合计(大写)					壹仟陆佰圆整		
价税合计(小写)					¥1600.00		

销售方  
名称: 温县帝诺汽车修理服务中心  
纳税人识别号: 91410825MA40CJRQ67  
地址、电话: 焦作市温县新洛路关召段路南关召路牌东100米 0391-6110377  
开户行及账号: 中国工商银行焦作分行温县支行17090218092000646665

名称: 温县帝诺汽车修理服务中心  
纳税人识别号: 91410825MA40CJRQ67  
地址、电话: 焦作市温县新洛路关召段路南关召路牌东100米 0391-6110377  
开户行及账号: 中国工商银行焦作分行温县支行17090218092000646665

备注  
开票人: 张珊珊  
复核: 白玲



税总函 [2019] 144号中钞华森实业公司

经办人: 郑金玉

金额: 600

单据

用A4纸横向打印, 可使用二次纸, 此面向上

# 北京光华荣昌汽车零部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：温县帝诺

站号：FT006817



2020年5月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行车里程 (KM)	故障原因	用户姓名及电话	工时费	合计	备注
2019/10/15	坐框装配总成		2018/5/14	198540	断裂	余明 13343617679	200	200	
2019/11/15	气悬浮总成	H15-6801120	2018/12/5	165420	座椅不调节	朱超 15225826661	200	200	
2019/12/5	速升降开关气路总成	H15-6806018	2018/10/4	156420	座椅不调节	原纪彪 15738524111	200	200	
2020/1/6	气悬浮总成	H15-6801120	2019/5/9	165842	座椅不调节	李群 17395872206	200	200	
2020/1/15	气悬浮总成	H15-6801120	2019/6/4	174521	座椅不调节	张毛 13782699131	200	200	
2020/1/18	速升降开关气路总成	H15-6806018	2019/4/23	98540	座椅不调节	杨刚 18538919862	200	200	
2020/3/1	腰托总成	H14681010720A1	2019/1/14	115420	调节圈开裂	崔志红 13938145825	200	200	
2020/3/16	坐框减震器总成		2019/5/7	95483	一边低，不平衡	刘彦彦 15225262625	200	200	
合计：							1600	1600	

维修人员：冯磊

服务站站长：王东



 GOLDRARE	旧件责任鉴定单			裁	编制	审核	批准
	<input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知			决	郑金玉	/	
■ 报告 制作日期: 2020.7.11 实行日期:				意	2020.7.12		
				见			

公司领导：

针对温县蒂诺汽车修理服务中心退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	故障模式	数量	责任单位
底座	偏斜	1	河北
气路总成	失效	2	天津
气悬浮	失效	3	安路普
腰托+手轮	断裂	1	汇铭
减震器	断裂	1	河北

※因我公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。