



037001900104

山东增值税普通发票



No 59093358

037001900104

59093358

开票日期:

2020年07月20日

校验码 4860! 04948 31717 57926

税总函 [2018] 670号 东港股份有限公司

购买方	名称:	潍坊光华荣昌汽车技术有限公司				密码区	754>8<93+0+/57+*8/0293-955* 000<5596+0/3/39-018>>55**4+ 505*79<7--+8-8+3573+->3</*1 >708522<5*>583/-63>8*5>96>4			
	纳税人识别号:	91370700MA3CBQ0F75								
	地址、电话:	山东省潍坊高新区清池街道张营社区樱前街5157号(潍坊广生新能源有限公司厂房) 18673310650								
	开户行及账号:	股份有限公司潍坊新华支行37050107220800000110								
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额		
*劳务*维修保养			次	1	1067.3267327	1067.33	3%	10.6		
合计						¥1067.33		¥10.6		
价税合计(大写)		壹仟零柒拾捌圆整				(小写) ¥1078.00				
销售方	名称:	潍坊高新区郭涛汽车维修部				备注				
	纳税人识别号:	92370700MA3FFPQ95D								
	地址、电话:	山东省潍坊高新区清池街道董派社区樱前街以南 13589154306								
	开户行及账号:	农商银行2390030584205000010000								

收款人: 郭涛

复核: 郭涛

开票人: 郭涛

第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建



潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

WEIFANG GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD

工作联系函

(内部)

编号: WLGL-2020-7-11

申请

通知

通报

报告

关于成品运输车维修及保养的申请

公司领导:

一、目的:

冀 JS6377 运输车根据日常保养项目已到保养里程,应对三芯、机油进行更换,日常行驶中车辆出现制动阀刹车行程延迟,近期水箱高温报警,存在安全隐患,建议进行维修。

二、费用明细

序号	车牌	维修事项	维修费用	合计
1	冀 JS6377	水箱更换	438 元	1078 元
2		三芯、机油、换油管	560 元	
3		轮胎漏气修补	80 元	

请领导审核批准!

拟文: 李林峰

审核:

日期: 2020-7-11

发起部门: 采购

领导意见:

日期:



扫描全能王 创建



工作联系函



Of202007110001

基本信息

申请人：	李林峰	岗位：	
日期：	2020/07/11 08:52:57	申请人部门：	生产管理科
邮箱：	lilinfeng@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于运输车辆的维修保养申请		
编码：	GZLXH-20200711-007	申请人：	李林峰
组织架构：	山东潍坊工厂	部门：	生产管理科
职位：	采购主管	申请类型：	申请
内容说明：	此次维修保养需要1078元	审批人：	马倩,夏永飞,滕令超

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李林峰	发起		新建申请	2020/07/11 08:56:09
2	马倩	审批一	XSG001 项目, 销售费用-车辆修保费 (66 010603) 全年预算 8,000 元, 已发生 4,780 元, 剩余3220元, 本次发生1078元, 属预算内	同意	2020/07/11 13:17:13
3	夏永飞	审批二		同意	2020/07/11 13:54:33
4	滕令超	审批三		同意	2020/07/11 14:03:12

