



### 设备/工装委外维修申请单

生效日期:2020.7.29

编号:

申请部门	安技部	申请日期	2020年7月29日
设备名称	万能摇臂铣床(地塔铣)	设备编号	HBGH-MJ-JQ-004 HBGH-MJ-JQ-010
规格型号	EZ4SF EZ1050	维修数量	2 台

#### 【损坏现象及故障原因】


1. EZ4SF: X/Y 方向进刀间隙量大, 工作台 X/Y 旷量大, 手动润滑油泵和润滑管路损坏, X/Y 手摇手柄总成损坏, 主轴自动进给手柄损坏, 主轴调速开关损坏。



2. EZ1050: 工作台 X/Y 旷量大, 手动润滑油泵和润滑管路损坏, X 自动走刀进给损坏。丝杆间隙量大, 需要更换整套丝杆; 工作台旷量以调整为主。

申请对两台设备委外, 由厂家进行维修和调整。

设备科负责人:  使用部门负责人: 

#### 【部门审核意见】

部门主管:  2020/7/29

维修单位	预计维修费用	备注
天津东丽屹正机械设备经营部 15922185015	8710 元	含普票
预计维修完成时间		经办人
主管副总审核		 签字: 2020年8月5日
总经理审批		 签字: 2020年8月5日