



6100201130

陕西增值税专用发票



No 05801855

6100201130
06801855

开票日期: 2020年09月07日

购买方	名称: 天津光华智能汽车科技有限公司 纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q 地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富盈广场支行0302080709300047106	密码区	38+2--44<335363*4><+3>7+90< >8>88/67651>/34<789></+72+6 32315+>2>2*-19383+7-4><+384 8-4+7+/804074493202630<971*
-----	---	-----	--

货物或应税劳务、服务名称 *劳务*维修费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
合计					¥230.09		¥29.91

价税合计(大写)

⊗ 贰佰陆拾圆整

(小写) ¥260.00

销售方	名称: 咸阳神龙汽车销售服务有限公司 纳税人识别号: 91611103710078398H 地址、电话: 陕西省西咸新区秦汉新城西兰路双照收费站向东1公里 029-33130955 开户行及账号: 工行咸阳市人东支行2604020409024586047	备注
-----	--	----

收款人: 王冬娟

复核: 曹茸

开票人: 梅远



销售方: (章)

陕西 [2019] 399 号西安印钞有限公司

第三联: 发票联 购买方记账凭证



	旧件责任鉴定单		裁	编制	审核	批准
			决	郑金玉		
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知			意见			
制作日期	2020.9.12					
实行日期						

公司领导：

针对咸阳神龙汽车销售有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	数量	故障原因	责任单位
气路总成	1	气阀断裂	安路普

公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。

02828097

GOLDRARE