

100193130
1329516
3月07日

密 *-88>4++12+-2+13*13712-85*+
-280*83>-/+<1>8*71/96>>19<*

4100201130


河南增值税专用发票

No 01543506 4100201130
01543506

开票日期: 2020年08月31日



机器编号:
589904208706



购买方	名称: 天津光华智能汽车科技有限公司	密 码 区	030578+663/+2**7/>7762*6<29> <>06007>18/12-87741678-<183- >2874/3+///13<1*929368-04741 <8815804*0013801037-95+8>81>
	纳税人识别号: 91120222MA06FR3X7Q		
	地址、电话: 天津市武清开发区福源道75号第4号厂房西侧022-22145565		
	开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司天津富源广场支行0302080709300047106		

货物或应税劳务、服务名称 *劳务*工时费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					353.98	13%	46.02
合 计					¥353.98		¥46.02

价税合计(大写) 肆佰圆整 (小写¥400.00)

销售方	名称: 永城市金达汽车服务有限公司	备 注	
	纳税人识别号: 91411481MA45BK5F8R		
	地址、电话: 永城市薛湖镇于大庄村西组0370-5266819		
	开户行及账号: 中国工商银行永城市支行1716020909201158405		



收款人: 张刘丹 复核: 潘幸茹 开票人: 王梦

税总函 [2019] 399号中鈔华森实业公司

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

销售方	纳税人识别号: 91411481MA45BK5F8R	备注
	地址、电话: 永城市薛湖镇于大庄村西组0370-5266819	
	开户行及账号: 中国工商银行永城市支行1716020909201158405	



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单


服务站名称: 永城市金达汽车服务有限公司 站号 FT000074009

2020年6月

产品维修日期	维修产品名称	规格型号	购车日期	行驶里程(KM)	故障原因	用户姓名及电话		工时费	合计	备注
						姓名	电话			
2020/6/12	底座20		2020/5/25	56503	异响	李飞超	17550080789	200	200	
2020/8/31	阀(气悬)		2020/6/20	42129	漏气	王素华	15937080010	200	200	
合计: 400元										
维修人员: 卢赞赞			服务站长: 张刘丹							





 GOLDRARE		<h2 style="margin: 0;">旧件责任鉴定单</h2>		编制 郑金玉	审核 /	批准 程刚
		<input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知				
■ 报告		2020.9.12		裁 决 意 见		
制作日期	2020.9.12	实行日期	2020.9.12			

公司领导：

针对永城市金达汽车服务有限公司退回的旧件鉴定结果如下：

产品名称	数量	故障原因	责任单位
气悬浮	1	失效	安路普
底座 20	1	松旷/异响	河北荣昌

公司与该服务站存在长期合作关系，且不用做三方询价，特此声明。

