



样件采购/制作申请单

| | |
|------|--------------------|
| 表单编号 | GR-61-00-233 (A/1) |
| 纸张 | A4 (210×297) |
| 序号号 | |

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------|-----------|
| 项目代码: H6HSJ | 编制/日期 | 刘鹏 | 20200228 |
| 项目名称: 戴姆勒 H6 后视镜项目 | 审核/日期 | <i>[Signature]</i> | 2020.3.18 |
| 项目编号: H6 后视镜 | 批准/日期 | <i>[Signature]</i> | 2020.3.18 |
| 需求场地: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 用途 | 试制及客户交付 | |

| 序号 | 零件号 | 零件名称 | 数量 | 单位 | 要求到货时间 | 备注 |
|----|------------------|-------------|-----|----|-----------|--------------|
| 1 | REM0010149 | 左主镜镜片 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 2 | REM0010209 | 右主镜镜片 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 3 | REM0010150 | 主镜加热片 | 220 | 个 | 2020.4.30 | |
| 4 | REM0010153 | 左广角镜镜片 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 5 | REM0010213 | 右广角镜镜片 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 6 | REM0010154 | 左广角镜加热片 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 7 | REM0010214 | 右广角镜加热片 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 8 | REM0010168 | 左线束合件 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 9 | REM0010228 | 右线束合件 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 10 | REM0010168 | H6 插接器 | 220 | 个 | 2020.4.30 | |
| 11 | REM0010169 | 左镜杆 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 12 | REM0010229 | 右镜杆 | 110 | 个 | 2020.4.30 | |
| 13 | REM0010171 | 上镜座螺母垫圈 | 220 | 个 | 2020.4.30 | |
| 14 | REM0010172 | 下镜座弹簧 | 220 | 个 | 2020.4.30 | |
| 15 | 31172000xxxx | 电动大调整机构 | 220 | 个 | 2020.4.30 | |
| 16 | A0009918698 | 下镜座装饰盖卡扣 | 660 | 个 | 2020.4.30 | |
| 17 | GB/T889.1 | 非金属嵌件六角锁紧螺母 | 220 | 个 | 2020.4.30 | M8 可按最小包装 |
| 18 | GBT5782-2000 | 六角头螺栓 | 220 | 个 | 2020.4.30 | M8*30 可按最小包装 |
| 19 | GB/T12618.4-2006 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 | 880 | 个 | 2020.4.30 | 4×16 可按最小包装 |

| | | | | | | |
|----|--|---|------|----|-------------|---|
| 20 | ISO 14585-2011(GB/T2670.1-2017) | 内六角花形盘头自攻螺钉 | 2600 | 个 | 2020. 4. 30 | ST4.8x25 可按最小包装 |
| 21 | ISO 14585-2011(GB/T2670.1-2017) | 内六角花形盘头自攻螺钉 | 440 | 个 | 2020. 4. 30 | ST2.9×13 可按最小包装 |
| 22 | ISO 14585-2011(GB/T2670.1-2017) GB/T845-85 | 内六角花形盘头自攻螺钉 | 880 | 个 | 2020. 4. 30 | ST4.2×16 可按最小包装 |
| 23 | RSM0010031 | 镜片 lens | 110 | 个 | 2020. 4. 30 | |
| 24 | RSM0010036 | 弹簧 spring | 110 | 个 | 2020. 4. 30 | |
| 25 | ISO 14585-2011(GB/T2670.1-2017) | 内六角花形盘头自攻螺钉 | 550 | 个 | 2020. 4. 30 | ST6X30 可按最小包装 |
| 26 | | ASA | 825 | Kg | 2020. 4. 30 | 牌号：奇美-978W 275kg 发瑞元 550kg 发佩雷希 |
| 27 | | ASA | 300 | Kg | 2020. 4. 30 | 牌号：LG-LI941 100kg 发瑞元 200kg 发佩雷希 |
| 28 | | PA6+GF30 | 325 | Kg | 2020. 4. 30 | 牌号：DOMO-PLUS 6G30H2 150kg 发瑞隆祥 175kg 发瑞元 |
| 29 | | PA6+GF50 | 150 | Kg | 2020. 4. 30 | 牌号：DOMO-FL6G50 50kg 发佩雷希 50kg 发瑞隆祥 5 50Kg 发河北工厂 |
| 30 | | PA6+GF30 | 100 | Kg | 2020. 4. 30 | 牌号：DOMO-DOMAMID 6G30UV1 50kg 发瑞隆祥 50kg 发瑞元 |
| 31 | | PA6+GF50 | 100 | Kg | 2020. 4. 30 | 牌号：DOMO-DOMAMID 6LVG50H2 25kg 发佩雷希 25kg 发瑞隆祥 50Kg 发成都工厂 |
| 32 | | PP | 75 | Kg | 2020. 4. 30 | 牌号：8308 发佩雷希 |
| 32 | 0A0015-S05 | 弹簧底座 spring base | 110 | 个 | 2020. 4. 30 | |
| 32 | 0A0015-S06 | 弹簧压盖 Spring gland | 110 | 个 | 2020. 4. 30 | |
| 32 | 0A31070-7A1 | 手动调整机构（中）Manual adjustment mechanism (middle) | 220 | 个 | 2020. 4. 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工 作 函

光华荣昌采购管理[2018]HS- 号

地址(Add): 北京市昌平区流村镇工业园区
电话(Tel): 010-89774863
网址 H- ttp://www.bjghrc.com

邮编(Zip): 102204
传真(Fax): 010-89774860

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

戴姆勒 H6 后视镜外办外购件价格申请

领导:

您好!


戴姆勒 H6 后视镜外办外购件, 经与厂家咨询协商, 最终价格(未税合计)如下:

H6后视镜采购价格申请

| 序号 no. | 图号drawing No. | 零件名称part name | 单位 Unit | 供应商1 单价未税 | 供应商2 单价未税 | 供应商3 单价未税 | 备注 |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------------|---|
| 1 | 供应商对比 | | | 常州正力制镜有限公司 | 上海盈旺车镜厂 | 美福映上海制镜 | |
| 2 | REM0010209 | 右主镜镜片 | 片 | 9.560 | 8.520 | 11.3 | 目前常州正力制镜三款镜片全部合格, 综合判定为A点供应商 |
| 3 | REM0010213 | 右广角镜片 | 片 | 9.730 | 9.780 | 12.8 | |
| 4 | REM0010149 | 左主镜镜片 | 个 | 9.560 | 8.520 | 11.3 | |
| 5 | REM0010153 | 左广角镜片 | 个 | 9.730 | 9.780 | 12.8 | |
| 6 | 供应商对比 | | | 常州正力制镜有限公司 | 北京多宾城建筑机械有限公司 | 美福映上海制镜 | |
| 7 | RSM0010031 | 补盲镜片 | 片 | 12.390 | 14.200 | 16.300 | |
| 8 | 供应商对比 | | | 宝昊电子科技有限公司 | 文登太威电子有限公司 | 长春亨克 | |
| 9 | REM0010150 | 主镜加热片 | 片 | 6.000 | 9.500 | - | 1.文登太威暂时未提交样件 2.长春亨克设备不满足需求, 未报价 |
| 10 | REM0010214 | 右广角加热片 | 片 | 3.800 | 6.000 | - | |
| 11 | REM0010154 | 左广角加热片 | 个 | 3.800 | 6.000 | - | |
| 12 | 供应商对比 | | | 远东众成沧州机械制造有限公司 | 徐州华昊电子有限公司 | 上海发之源 | 上海发之源至今未找到线束用插件, 不满足公司需求 |
| 13 | REM0010168 | 右线束合件 | 根 | 16.810 | 17.000 | - | |
| 14 | 供应商对比 | | | 上海敏益电子电器有限公司 | 廊坊东尚金属制品有限公司 | | |
| 15 | REM0010229 | 镜杆 | 根 | 22.310 | 22.740 | | |
| 16 | 供应商对比 | | | 苏州苏宁标准件有限公司 | 上海南塘化工机械配件厂 | 北京三浦 | |
| 17 | REM0010171 | 碟形弹簧 | 片 | 0.340 | 0.600 | - | 北京三浦要求一次订货量达到10万件, 且需要一次性提货, 综合选定苏州苏宁公司为A点供应商 |
| 18 | GB/T889.1-M8 | 螺母M8 | 个 | 0.150 | 0.480 | 0.15 | |
| 19 | GB/T5782-2000 | 螺栓M8*30 | 个 | 0.360 | 0.980 | 0.4 | |
| 20 | GB/T12518.4-2006 | 开口铆钉4*16 | 个 | 0.240 | 0.350 | 0.3 | |
| 21 | ISO 14585-2011(GB/T2670.1-2017) | 自攻钉ST4.8x25 | 个 | 0.130 | 0.230 | 0.135 | |
| 22 | ISO 14585-2011(GB/T2670.1-2017) | 自攻钉ST2.9x13 | 个 | 0.060 | 0.380 | 0.037 | |
| 23 | ISO 14585-2011(GB/T2670.1-2017) | 自攻钉ST4.2x16 | 个 | 0.120 | 0.140 | 0.08 | |
| 24 | OA0015-T04 | 自攻钉ST6.3X30 | | 0.280 | 0.358 | 0.25 | |
| 25 | 供应商对比 | | | 海兴中盛弹簧制品有限公司 | 锐雨笛 | 江苏锐雨汽车配件 | |
| 26 | REM0010172 | 下镜座弹簧 | 个 | 1.200 | 1.800 | 1.290 | |
| 27 | RSM0010036 | 弹簧 | 个 | 0.730 | 1.350 | 0.950 | |
| 28 | 供应商对比 | | | 东莞维永汽车配件有限公司 | | | 项目选定型号为东莞维永的专利, 未找到其他家供应 |
| 29 | 31172000xxxx | 电动大摆整机构 | 个 | 49.800 | - | | |
| 30 | 供应商对比 | | | 保定兆龙通用电器塑业有限公司 | 东莞显顺卡扣 | | |
| 31 | REM0010299 | 下镜座装饰盖卡扣 | 个 | 0.170 | 0.265 | | |

上述价格为量产前采购价格, 量产价格会陆续谈判后确定

拟文:  2020.3.31

审核: 

日期: 2020.3.31

领导, 请批示:


2020.3.31



合同管理申请流程



HT202004010001

基本信息

| | | | |
|--------|---------------------|----------|-----------|
| 申请人： | 乔立 | 岗位： | |
| 日期： | 2020/04/01 08:43:39 | 申请人部门： | 前期采购部 |
| 邮箱： | qiaoli@bjghrc.com | 联系电话： | |
| 标题： | H6后视镜110套镜片合同盖章申请 | | |
| 工作联系函： | | 联系函申请类型： | |
| 联系函主题： | | 联系函内容说明： | |
| 合同名称： | 委托加工合同 | 合同编号： | |
| 经办人： | 乔立 | 合同类型： | 生产材料设备采购类 |
| 产品类型： | | | |

客户信息

| | | | |
|-------|------------|-----|-------------|
| 客户信息： | 常州正力制镜有限公司 | 邮编： | |
| 联系人： | 张经理 | 手机： | 18033661683 |
| 电话： | | 传真： | |
| 客户地址： | 江苏 | | |

合同内容信息

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-----------|
| 合同事项： | H6后视镜110套镜片采购 | 合同金额： | 6336.0000 |
| 大写金额： | 陆仟叁佰叁拾陆圆整 | 付款方式： | 电汇 |
| 备注： | 110套镜片合同，货到合格后2个月付款 | | |

印章信息

| | | | |
|-------|-------|-------|-----------|
| 盖章公司： | 集团管理章 | 印章类别： | 北京光华荣昌合同章 |
| 印章份数： | 4 | 盖章枚数： | 8 |
| 备注： | | | |

审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|--------|--|------|---------------------|
| 1 | 乔立 | Begin | | 新建申请 | 2020/04/01 08:51:09 |
| 2 | 曹良良 | 部门主管领导 | | 同意 | 2020/04/01 09:09:33 |
| 3 | 苏东 | 部门总监 | | 同意 | 2020/04/01 14:32:14 |
| 4 | 李星 | 法务部 | | 同意 | 2020/04/01 15:03:06 |
| 5 | 王光群 | 财务成本经理 | 1、补盲镜片、电机、线束、镜杆，都是超过原来成本；2、交付给客户样件20套，并以3.5倍价格结算；3、90套，用于试验。 | 同意 | 2020/04/02 10:19:28 |
| 6 | 杨光环 | 财务部 | | 同意 | 2020/04/02 11:37:45 |
| 7 | 冯永江 | 技术部 | | 同意 | 2020/04/02 14:18:39 |
| 8 | 何煜文 | 质量部 | | 同意 | 2020/04/02 15:39:37 |
| 9 | 冯永江 | 副总裁 | | 同意 | 2020/04/02 20:26:49 |
| 10 | 韩亚杰 | 印章管理人 | | 同意 | 2020/04/03 08:21:41 |

委托加工合同

合同编号: GHRCHT20200029

定做方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司(以下简称甲方)

承揽方: 常州正力制镜有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规规定,甲、乙双方基于平等互利的原则,就甲方委托乙方加工生产 H6 镜片事宜,经协商一致达成以下协议,以资共同遵守。

第一条 产品的名称、规格、数量、费用等

| 序号 | 加工产品名称 | 型号规格 (图纸编号) | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|----|--------|----------------|----|-----|------|------|----|
| 1. | 左主镜镜片 | REM0010149 | 套 | 110 | 10.8 | 1188 | |
| 2. | 左广角镜镜片 | REM0010153 | 套 | 110 | 11 | 1210 | |
| 3. | 右主镜镜片 | REM0010209 | 套 | 110 | 10.8 | 1188 | |
| 4. | 右广角镜镜片 | REM0010213 | 套 | 110 | 11 | 1210 | |
| 5. | 补盲镜片 | RSM0010031 | 套 | 110 | 14 | 1540 | |

合同总金额为陆仟叁佰叁拾陆元整(¥6336.00元),前述价款已含加工产品的材料费、加工费、13%增值税、运费、装卸、安装、调试、售后服务等一切费用。

第二条 原材料的提供与要求

- 1、完成本合同产品的制作所需原材料全部由乙方提供。
- 2、乙方提供的材料应符合甲方的要求,并满足本合同制作产品的实际使用目的。

第三条 产品质量及质保期、责任

1、乙方应当严格按甲、乙双方确认的工艺、技术资料或图纸生产,产品质量应符合国家标准、行业标准并符合双方确认的技术资料要求,并满足甲方产品用途的要求。

2、产品出现质量问题,乙方应当承担产品质量责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

3、乙方应按产品质量标准要求加工,质保期计算起始时间为甲方验收合格1年,出具验收合格证明之日起。

4、质保期内,如产品出现故障,乙方应在收到甲方包括但不限于电话、传真、邮件等方式通知后24小时内赶到故障产品地点进行维修,排除故障。如乙方未能在规定时间安排有经验的技术人员进行维修,则甲方有权自行寻找其他人员予以维修,由此所发生的费用及给甲方造成的损失应由乙方承担。



第四条 交货方式、地点及期限

1、合同签订后 25 日内，乙方应将加工产品送至甲方指定地点。乙方应随货提交必要的技术资料和质量合格证明文件等。

2、合同项下所有加工产品由乙方负责运输，运费、装车费等因运输产生的一切费用均由乙方承担。

3、加工产品运至甲方指定地点前，乙方应当书面通知甲方接受产品的时间。产品毁损、灭失的风险在产品交付甲方完成验收之前由乙方承担。

第五条 产品的验收及安装调试

1、产品应按照双方确认的工艺、技术资料或图纸进行验收。

2、加工产品如需要安装调试验收的，乙方应在产品交付后 24 日内派熟练的工作人员到甲方工厂完成产品的安装、调试工作，调试完毕产品能正常运转和使用后，甲方安排验收。验收不合格的产品，乙方无条件予以退货，费用乙方自理，并按甲方要求重新提供合格产品。验收和使用过程中发现产品质量问题因此而产生的经济损失由乙方承担。

第六条 支付方式

加工产品经甲方验收合格并出具验收证明后，甲方在收到乙方开具的合同价款 100% 的增值税专用发票后 60 个工作日内，向乙方支付合同总额的 100% 的款项，即 6336 元。

第七条 知识产权、商业秘密

1、乙方保证：甲方在使用产品的全部或任何一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。如果发生上述事件，均由乙方负责处理，并承担由此产生的一切费用。因此导致甲方无法使用加工产品的，乙方应返还甲方所支付的全部款项，并按合同总金额的 20% 向甲方支付违约金，甲方应将加工产品退还乙方。

2、乙方应保守因履行本合同而知悉的甲方的商业秘密、技术秘密，未经甲方书面同意，乙方不能将合作中知悉的甲方的任何情况透露给第三方。否则，应向甲方承担合同总额 30% 的违约金。如果前述违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失，还须另行补足。

第八条 违约责任

1、乙方逾期交货，应每日向甲方支付相当于逾期交付货物价款 1% 的违约金；逾期交货超过 10 日，甲方有权解除合同、拒绝收货，因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

2、乙方加工产品存在质量问题，造成甲方损失的，无论该损失何时发生，乙方均应予赔偿。该损失包括但不限于甲方自身材料财产及人工损失、甲方产品用户向甲方索赔金额以及甲方为处理索赔事宜而支出的其他费用。



3、乙方应按甲方的要求组织生产，不得授权第三方代为加工或自行加工销售于第三方。否则，乙方除应赔偿甲方所有损失外，另向甲方支付合同价款 30%的违约金。

第九条 合同的解除

双方可以协商一致解除本合同。

下列情况下，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总额 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方须另行补足。

- 1、乙方延迟交付产品达 10 日的。
- 2、乙方交付的货物不符合质量要求及甲方的使用要求的。

第十条 合同争议解决方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成一致时，由甲方住所地有管辖权的法院管辖。

第十一条 其他约定事项

- 1、合同未尽事宜，由双方共同协商解决，双方中任何一方提出对合同修改均应征得另一方同意，双方另订立书面补充协议，共同遵守。
- 2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

第十三条：除外约定

甲乙双方协商一致，另行约定如下内容。以下内容如与本合同其它部分相冲突，以本条约定为准：



甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司
地址：昌平区流村镇（北流村）工业区

乙方：常州正力制镜有限公司
地址：


法定代表人：赵月强
经办人：
电 话：140292332

法定代表人：
经办人：
电话：13861001183



3200202160

江苏增值税专用发票

No 01449871 3200202160
01449871

开票日期: 2020年09月12日

3200202160

税总函 [2019] 399号南京造币有限公司

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|--|---------------|----------|-----|---------|
| 购买方 | 名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91110114801184540U 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050 | | 密码区 | 22423/215+>3-/--<422078-<+7 291--56*<09<4<196/3870-189- -066-2+13915-5<<-93*/43605< -<+7+-3+-5</<0/<*-08653<<+* | | | | |
| | 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
| | *交通运输设备*左主镜镜片 | REM0010149 | 套 | 110 | 9.5575221239 | 1051.33 | 13% | 136.67 |
| | *交通运输设备*左广角镜片 | REM0010153 | 套 | 110 | 9.7345132743 | 1070.80 | 13% | 139.20 |
| | *交通运输设备*右主镜镜片 | REM0010206 | 套 | 110 | 9.5575221239 | 1051.33 | 13% | 136.67 |
| | *交通运输设备*右广角镜片 | REM0010213 | 套 | 110 | 9.7345132743 | 1070.80 | 13% | 139.20 |
| | *交通运输设备*补盲镜 | RSM0010031 | 套 | 110 | 12.389380531 | 1362.83 | 13% | 177.17 |
| | 合计 | | | | | ¥5607.09 | | ¥728.91 |
| | 价税合计(大写) | | ⊗ 陆仟叁佰叁拾陆圆整 | | (小写) ¥6336.00 | | | |
| 销售方 | 名称: 常州市正力制镜有限公司 纳税人识别号: 913204117235206080 地址、电话: 常州市新北区孟河镇九龙工业园 0519-83246483 开户行及账号: 江南银行小河支行3204112401201000039794 | | 备注 | | | | | |

收款人: 徐妍雯

复核: 徐佳力

开票人: 潘小亚



第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证



北京光华荣昌汽车部件有限公司

材料送货单

卷号

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----|----|------|---|----|------------------------------|
| 供应商代码 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | | | 接收商 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | | |
| 收料单号 | 营业执照编号 | | | | 营业执照编号 | | |
| | 商号 | | 代表 | | 商号 | | 代表 |
| 交货日期 | 09年 月 日 | 地址 | | | 地址 | | |
| 采购单号 P. O/NO | | 电话 | | 传真 | | 判定 | <input type="checkbox"/> 合格 |
| 机型MODEL | H6后视镜 | | | 检验方式 | <input type="checkbox"/> 全检 <input type="checkbox"/> 抽检 <input type="checkbox"/> 略检 <input type="checkbox"/> 免检 | | <input type="checkbox"/> 不合格 |

| 供应商填写 | | | | | 物流填写 | | IQC填写 | 配套填写 | | |
|-------|-------|------|----|-----|------|--------|-------|------|----|----|
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 交货数 | 现品数 | LOT/NO | 合格数 | 单价 | 金额 | 税金 |
| 1 | 右后视镜片 | H6 | 片 | 110 | 110 | | 110 | | | |
| 2 | 右后视镜片 | H6 | 片 | 110 | 110 | | 110 | | | |
| 3 | 右后视镜片 | H6 | 片 | 110 | 110 | | 110 | | | |
| 4 | 右后视镜片 | H6 | 片 | 110 | 110 | | 110 | | | |
| 5 | 后视镜 | H6 | 片 | 110 | 110 | | 110 | | | |

* 协助事项

电脑录入人员

- 1 请正确记录粗线栏内的记录
- 2 不良品检验后10天内不领时, 如有丢失, 概不负责。
- 3 已记录内容需要更改时, 请在记录上划线并签名。
- 4 送货人需按《送货交付管理程序》作业, 不按程序者, 将不予受理业务

| | | | |
|------|----|----|----|
| 合计金额 | | | |
| 供应商 | 物流 | 质量 | 采购 |
| | | | |

表单: GR-43-00-01

3 供应商