



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(☉内部/□外部)

WEIFANG ulomobile parts CO.,LTD. factory

编号: WLGL2020-11-10

Add: 山东省潍坊市高新区樱前街 5157 号

Zip: 261205

Tel: 13356709829

Fax: 0536-2082350

Http: //www.bjghrc.com

申请

通知

通报

报告

主题: 潍坊工厂不合规产品排查报告

公司领导:

规则要求:

根据《CQC16-491261-2018 汽车座椅及座椅头枕实施规则》，潍坊工厂除海外产品，其他产品都需要进行自愿性认证或自我声明方可进入市场。

潍坊工厂现状:

潍坊工厂根据供货情况，对产品合规性进行筛选，情况如下：

- 1、排查出现有 1 款轻卡产品无 3C 证书（见附件）
- 2、排查出现有 12 款经济型产品无 3C 证书（见附件）

针对以上不合规产品，存在多种合规性风险，最大风险如下：

- 1、无 3C 证书产品如进入国内市场，一旦查处，严重影响公司运行和发展。
- 2、产品强度不确认是否满足强检要求，存在安全隐患。

协助申请:

- 1、销售部门：以上无 3C 证书产品请与福田商务沟通确认通是否继续供货；
- 2、技术部：若继续供货，请确认产品强度是否达标，以避免浪费高额检测费用；
- 3、技术部：完善产品资料，协助潍坊取得 CQC 证书。

望领导审阅批准。

拟文: 李志成	审核:	日期: 2020.11.17
领导意见:	按继续供货方案, 暂不进行认证费用 李志成 11/17	



扫描全能王 创建

20年排查不合规产品明细

序号	产品图号	产品名称	规格	是否符合3C合规性	19年供货数量	20年供货数量	备注
1	L0681020106A0	奥铃升级副驾驶员座椅及头枕	欧马可升级	无3C证书	321	20	国内
2	K1681010004A0	窄车经济正司机	G7座椅成品	无3C证书	9494	4426	国内
3	K1681020004A0	窄车经济副司机	G7座椅成品	无3C证书	9422	4416	国内
4	K1681033106A0	K1前翻三排三人	G7座椅成品	无3C证书	12	80	国内
5	K1681033107A0	K1前翻三排三人	G7座椅成品	无3C证书	14	81	国内
6	K1681035012A1	经济型前翻一排	G7座椅成品	无3C证书	3601	1634	国内
7	K1681035013A1	经济型前翻二排	G7座椅成品	无3C证书	2500	1318	国内
8	K1681035055A1	K1经济型前翻三人座	G7座椅成品	无3C证书	589	747	国内
9	K1681055001A0	中间座窄体标准	G7座椅成品	无3C证书	91	88	国内
10	K1681030012A0	K1前翻滚标准前排	G9座椅成品	无3C证书	305	282	国内
11	K1681030013A0	K1前翻滚标准第二排	G9座椅成品	无3C证书	1098	573	国内
12	K1681030321A0	K1前翻滚一排三人	G9座椅成品	无3C证书	978	628	国内
13	K1681033108A0	K1前翻三排三人	G9座椅成品	无3C证书	886	378	国内

排查人员：马长发、王献文

制作人：李志成

审核：

日期：



扫描全能王 创建