

附件 1:

混合头维修报价单

型号: MK16/25-ULP-4K

编号: 91344

序号	名称	项目	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	混合主体	修复	1	件	24400	24400	
2	大活塞杆	更换	1	件	15366	15366	
3	大活塞缸	修复	1	件	3300	3300	
4	小活塞杆	更换	1	件	18541	18541	
5	小活塞缸	修复	1	件	3000	3000	
6	修理包	更换	1	套	4883	4883	
7	人工拆卸、清洗、检查、清泡、维修、测试	人工	1	件	4500	4500	
合计:	人民币 (大写): 捌万壹仟伍佰玖拾元整					73990	

附件 2:

混合头维修报价单

型号: DHV1218-2K

编号: 15121866

序号	名称	项目	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	修理包	更换	1	件	3200	3200	
2	人工拆卸、清洗、检查、清泡、维修、测试	更换	1	件	3000	3000	
3	以下空白						
4							
5							
6							
7							
合计:	人民币 (大写): 陆仟贰佰元整					6200	