



170008220971



(2017)国认监认字(020)号



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0138

报告编号: QG20491ZZ6G21

# 检 验 报 告

汽车内饰材料

产品名称: 驾驶员座椅及头枕总成

产品型号: 6800010-25A01

受检单位: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

检验类别: 强制性检验



## 注 意 事 项

1. 报告无“试验报告专用章”无效。
2. 报告无主检（编写）、审核、批准人签字无效。
3. 未经实验室批准，不得部分复制试验报告，复制报告未重新加盖“试验报告专用章”，报告无效。
4. 试验报告涂改后无效。
5. 试验报告仅对样品负责。

检验单位地址电话：

地 址：北京市延庆区东外大街 55 号

电 话：010-69185175、51051705

邮政编码：102100

受检单位地址电话：

地 址：河北省黄骅市开发区泰山道南端

电 话：18632772899

邮政编码：061100

检 验 报 告

共 3 页      第 1 页

样品名称	驾驶员座椅及头枕总成	商 标	——
型号规格	6800010-25A01	检验类别	强制性检验
受检单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司	生产单位	河北光华荣昌汽车部件有限公司
送 样 者	梁国胤	送样日期	2020. 09. 18
样品数量	共 2 种 每种各 5 块	生产日期	——
检验依据	GB 8410-2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》	检验项目	燃烧特性
检 验 结 论	经检验，该样品符合 GB 8410-2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 <div>签发日期：2020-09-30 试验专用章 215 1102290036916</div>		
备 注	----		

批准：张如东

审核：张海清

主检：李殿海

检 验 报 告

一、检验结果:

序 号	检验项目	标准要求	检验结果	符合性 判 定
1	燃烧特性	<p>阻燃材料的燃烧速度应不大于100mm/min, 若出现下列情况则分别按要求标识试验结果:</p> <p>1. A-0mm/min: 试样暴露在火焰中 15s, 熄灭火源试样仍未燃烧, 或试样能燃烧, 但火焰达到第一测量标线之前熄灭, 无燃烧距离可计。</p> <p>2. B: 从试验计时开始, 火焰在 60s 内自行熄灭, 且燃烧距离不大于 50mm, 则认为满足标准要求。</p> <p>3. C-燃烧速度实测值 mm/min: 从试验计时开始, 火焰在两个测量标线之间熄灭, 且不满足第 2 条情况时, 则按标准计算燃烧速度。</p> <p>4. D-燃烧速度实测值 mm/min: 从试验计时开始, 火焰燃烧到达第二标线, 或从计时开始, 试样长时间缓慢燃烧, 则可以在试验计时 20min 时终止试验, 并记录燃烧时间及燃烧距离且按标准计算燃烧速度。</p> <p>5. E: 试样在火焰引燃 15s 内已经燃烧并到达第一标线, 则认为试样不能满足燃烧速度的要求。</p>	<p>最大燃烧速度为: 第一组: C-32 mm/min; 第二组: A-0 mm/min.</p>	符合

检 验 报 告

二、检验时间、地点：

检验于2020年9月27日在国家工程机械质量监督检验中心汽车零部件试验室进行。  
附录：样品情况表

项目		样品情况	
车辆名称、型号、商标		半挂牵引车、CAL4253Q4F4E6、一汽凌河牌	
车辆类型		N3	
车辆生产厂		一汽凌源汽车制造有限公司	
驾驶员座椅及头枕总成	组数	第一组	第二组
	结构	单一	单一
	材料	PP-T30	聚氨酯
	颜色	黑色	黄色
	厚度（mm）	2	13
	生产厂	河北光华荣昌汽车部件有限公司	
备注		——	

照片：

