



河北光华荣昌汽车部件有限公司

HEANGHUA GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

# 工作联系函

(内部)

编号: HBGH-2020-09-10

■ 申请

● 通知

● 通报

● 报告

## 主题: 关于缝纫车间数控裁床委外维修的申请

各位领导:

一、本申请实施目的: 对缝纫车间数控裁床进行委外维修工作。

### 二、现场现状

缝纫车间和鹰自动裁床存在启动故障报警, 裁剪精度偏大等问题, 通过联系厂家来现场对设备运行检查, 对故障问题进行了确认。现计划对两台裁床进行维修, 更换相关部件、调整精度。

### 三、费用说明

此次裁床维修将产生: 维修费 7710 元。费用需配件费 4710 元 (含 13% 增值税发票), 上门服务费 (3 天) 3000 元 (含 6% 增值税发票)。维修完成, 出具全额发票, 并验收合格后支付全款。

发生费用计入维修费。

请领导批示!

张进东

拟文:		会签:		发起部门:	安技部
审核:		复核:		批准:	
领导意见:					