

工作联系函

申请
 通知
 通报
 报告

主题：关于购买电刷伸缩节的申请




公司领导：

发泡车间转盘线电刷伸缩节损坏，导致发泡车间转盘线无法正常运转。经联系湖南精正设备制造有限公司有现货。

报价：

名称	规格/型号	单位	数量	单价(元)	总金额(元)	交货期
电刷伸缩节	DT-KD4/40-125HSC-1000	件	1	17600	17600	现货(一周)
合计人民币金额(大写)：壹万柒仟陆佰元整(¥17600)					供方提供 13% 增值税发票	

请领导批示。

发起部门：设备部	拟文： 	审核： 
复核： 	批准：	批准日期：