

索赔单号	追偿汇总单号	供应商	类型	配件代码	配件名称	所属工时代码	工时数	配件金额	管理费金额	自备件激励金额	工时金额	其他项目金额	外出金额	通讯费	服务站简称	车架号
KSPKM5620052 5001	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	35	0	0	1	文山欣悦	LW611617
KSPLB59200510 002	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31	0	0	0.67	东营速捷	LA563868
KSPSS5520051 5004	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31	0	0	1	衡水万翔	KW353746
KSPSSA120053 0007	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31	0	0	0.5	保定凯捷	LN648744
KSPSY4020060 1008	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	37.2	0	0	2	大连龙信	LN525068
KSPTJ10200510 029	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	37.2	0	0	1	天津海港	LD610108
KSPXZ0820052 5004	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31	0	0	0.67	连云港泰源	LA556477
KSPZZ01200529 011	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	37.2	0	37.5	0.5	郑州通达	LN649195
SPLN262002230 17	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	换件	WG1664 771041	补盲外后视镜总成	F298	1.0	78.52	25.91	0	37.2	0	0	1	山东新格	KA551463
SPNJ412003080 12	F00403ZQKCGS202 0070001	11.01.00 403	换件	WG1664 771041	补盲外后视镜总成	F298	1.0	78.52	25.91	0	43.4	0	0	1	徐州恒宇	KA551032
KSPGZ9920052 0058	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	换件	812W637 30-6656	前下视镜总成	F298	1.0	147	48.51	0	48	0	0	2	佛山吉盛	KN496433
KSPJN33200616 009	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	37.2	0	0	0.67	东营京联	LA604035
KSPLN0220060 8019	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	43.4	0	0	0.5	济宁东岳	LN648678
KSPLN0220061 0002	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	43.4	0	0	0.5	济宁东岳	LD613483
KSPQD2220061 1026	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	43.4	0	0	0.5	青岛圣通华	LN528415
KSPSS5520052 9023	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	31	0	94.52	0.67	衡水万翔	KN506936
KSPSS5520061 4017	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	31	0	0	1	衡水万翔	LA567071
KSPSS5520061 9002	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	35	0	155.84	1	衡水万翔	KW584567
KSPSS5520062 5006	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	35	0	0	0.67	衡水万翔	KN515002
KSPSSA120061 4010	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	31	0	114.85	1	保定凯捷	KD591258
KSPTJ06200622 021	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	35	0	0	0.5	蓟县挂车	LW618076
KSPXA2420061 6010	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	42	0	0	2	西安同兴	LW616209
KSPYC0220072 8005	F00403ZQKCGS202 0080001	11.01.00 403	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	48	0	247.74	0.67	银川重沃	LW592943

KSPZZA920060	F00403ZQKCGS202	11.01.00	工序	F298	更换路面镜		1	0	0	0	31	0	173.8	1	河南时代天成	KN51463
1001	0080001	403														1
SPJN272004250	F00403ZQKCGS202	11.01.00	换件	WG1664	补盲外后视镜总成	F298	1	78.52	25.91	0	37.2	0	0	1	淄博鑫圣源	LA55497
14	0080001	403		771041												0
SPSSA1200313	F00403ZQKCGS202	11.01.00	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31	0	177.83	2	保定凯捷	KN49063
002	0080001	403														4
								382.56	126.24	0	953.8	0	1002.08	25.02	总计:	2489.7