

工作联系函



Of202102230011

基本信息

申请人：	张龙振	岗位：	
日期：	2021/02/23 14:57:09	申请人部门：	生产制造科
邮箱：	zhanglongzhen@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于空压机的维修申请		
编码：	GZLXH-20210223-094	申请人：	张龙振
组织架构：	山东潍坊工厂	部门：	生产制造科
职位：	生产制造科副科长	申请类型：	申请
内容说明：		审批人：	夏永飞,李君,滕令超

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张龙振	发起		新建申请	2021/02/23 14:58:33
2	夏永飞	审批一		同意	2021/02/23 15:44:11
3	李君	审批二		同意	2021/02/23 17:36:06
4	滕令超	审批三		同意	2021/02/24 14:19:22



扫描全能王 创建



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(内部 / 外部)

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: SC2021-2-23

申请

通知

通报

报告

主题: 关于空压机的维修申请

公司领导:

在生产过程中空压机(E-30A)出现故障停机,经排查故障原因为空压机压力传感器损坏,造成空压机气压过高持续空载运行,为保证日常生产正常进行,现申请对空压机传感器进行更换,费用明细如下:

序号	预算成本中心	预算编码	支出项目	物品名称	规格型号	数量	单价	实际金额	备注
1	D206	SCZZ001	51011202	压力传感器		1 个	300	300	
2					合计		300 元		

请领导批示!

拟文:	张龙振	预算员:	
审核:		申请部门:	生产制造科
领导意见:		日期:	



扫描全能王 创建



037001900204

山东增值税普通发票



No 25003396

037001900204
25003396

机器编号:
589904927102


开票日期: 2021年02月27日

税总函 [2019] 144号 东港股份有限公司

名称:	潍坊光华莱昂汽车技术有限公司	密码:	03790/+<65+1-6232+9//-<18537
纳税人识别号:	91370700MA3CBQ0F75	区:	139<8*0>9>>0+67<+07466/4491+
地址、电话:	山东省潍坊市高新区清池街道张营社区陵前街6167号(潍坊广生新能源有限公司厂房) 13673310650		965<117*<>65-*085/5*>1-9002/
开户行及账号:	中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行37050167220600000110		1/*>21*6/<01*301068862455542

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*气体压缩机+排气压力传感器		件	1	297.029702970	297.03	1%	2.97
合计					¥297.03		¥2.97
价税合计(大写)					(小写) ¥300.00		

名称:	潍城区豪霸机电设备经销中心	备注:	校验码 00050 84375 52977 56644
纳税人识别号:	92370702MA3NH4DA1Q		
地址、电话:	山东省潍坊市潍城区乐博山生态经济发展区官路村村委会西50米路北沿街房12260749923		
开户行及账号:	潍坊银行股份有限公司潍坊上城国际支行8002070101421007289		



销售方: (盖章)

收款人: 鹿磊

复核: 刘文慧

开票人: 鹿磊

第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建