



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(内部 / 外部)

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: SC2021-03-09

申请

通知

通报

报告

主题: 关于电动叉车轮胎的更换申请

公司领导:

潍坊工厂现用台励福电动叉车自 2014 年购买至今已 7 年有余, 现使用过程中发现前轮两侧轮胎均出现磨损开裂情况, 且多次出现外胎磨损内胎造成漏气现象, 补胎 80 元每次累计投入较高, 为避免因叉车故障造成工作延误, 保证日常装卸工作正常进行, 现申请对电动叉车前轮两侧轮胎更换, 费用明细如下:

序号	预算成本中心	预算编码	支出项目	物品名称	规格型号	数量	单价	实际金额	备注
1	D206	SCZZ001	51011202	电叉轮胎	23×9-10	2 根	600	1200	含上门更换费用
2					合计		1200 元		

请领导批示!

拟文:	张龙振	预算员:	
审核:		申请部门:	生产制造科
领导意见:		日期:	



扫描全能王 创建



工作联系函



Of202103090004

基本信息

申请人：	张龙振	岗位：	
日期：	2021/03/09 13:36:40	申请人部门：	生产制造科
邮箱：	zhanglongzhen@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于电动叉车轮胎的更换申请		
编码：	GZLXH-20210309-065	申请人：	张龙振
组织架构：	山东潍坊工厂	部门：	生产制造科
职位：	生产制造科副科长	申请类型：	申请
内容说明：		审批人：	夏永飞,李君,滕令超

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张龙振	发起		新建申请	2021/03/09 13:38:41
2	夏永飞	审批一		同意	2021/03/09 15:17:00
3	李君	加签		后加签张龙振	2021/03/09 15:51:16
4	李君	审批二		同意	2021/03/09 15:51:25
5	张龙振	加签1	含税价格	后加签同意	2021/03/09 16:01:38
6	李君	审批二		同意	2021/03/10 09:46:00
7	滕令超	审批三		同意	2021/03/10 13:48:06



扫描全能王 创建



037001900204

山东增值税普通发票

No 21672303

037001900204

21672303

机器编号:

589915842622



开票日期: 2021年03月10日

税总函 [2019] 144号 东港股份有限公司

第二联: 发票联 购买方记账凭证

名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司	密	03>5-887-582>6-0<3844*52/*<8
纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75	码	4<->>0<20*>>48/2-+>2915++111
地址、电话: 山东省潍坊高新区清池街道樱前街5157号 18673310650	区	765</7<2<7>6+<>5*853443/598<
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行 37050617220800000110		357+4><4++01548-06+-96+13806

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*橡胶制品*叉车轮胎		条	2	594.059405940	1188.12	1%	11.88
合计					¥1188.12		¥11.88

价税合计(大写) 壹仟贰佰圆整 (小写) ¥1200.00

名称: 潍坊高新区万里轮胎销售部	校验码 09253 16735 94523 42444
纳税人识别号: 92370700MA3FUDQP5G	备注
地址、电话: 潍坊高新区钢城发展区张家官庄村15949750185	
开户行及账号: 潍坊农村商业银行股份有限公司车留庄支行2390030614205000010558	

收款人: 钱文利 复核: 范莎莎 开票人: 郝永超 销售方: (章)



扫描全能王 创建