







| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--------|----------------|---|---|-------------------------------|-----|------|--|
| 5 | 29 |  | 过渡连接板 | GZ-QMWDC.05_V1 | 个 | 1 | 机加工件 详见图纸、数模 材质: 6061 | 80 | 80 | |
| 6 | 30 |  | 压块 | GZ-QMWDC.03_V1 | 个 | 1 | 机加工件 详见图纸、数模 材质: 6061 | 180 | 180 | |
| 7 | 31 |  | 速降阀固定座 | GZ-SJQM01_V1 | 个 | 4 | 机加工件 详见图纸、数模 材质: 6061 | 400 | 1600 | |
| 8 | 32 |  | 速降阀密封板 | GZ-SJQM02_V1 | 个 | 4 | 机加工件 详见图纸、数模 材质: 6061 | 120 | 480 | |
| 9 | 33 |  | 速降阀盖板 | GZ-SJQM03_V1 | 个 | 4 | 机加工件 详见图纸、数模 材质: 6061 | 70 | 280 | |
| 10 | 34 |  | 速降阀压板 | GZ-SJQM04_V1 | 个 | 4 | 机加工件 详见图纸、数模 材质: 304不锈钢 | 100 | 400 | |

