



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2021.07.27

编号: ——

申请部门	设备部	申请日期	2021年07月27日
设备名称	机器人焊机控制板	设备编号	HBGH-HJZDH-JQ-006 HBGH-HJZDH-JQ-008
规格型号	YA-1RAR61Y00	维修数量	2台

【损坏现象及故障原因】

焊机在使用过程中出现焊接异常，不能正常起弧焊接，经排查由两块控制板导致，进行两块控制板维修。

设备部负责人:

使用部门负责人:

【部门审核意见】

部门主管:

维修单位	预计维修费用	备注
沧州维克	1100元	含13%税
预计维修完成时间	3天	经办人
主管副总审核	签字: 年 月 日	
总经理审批	签字: _____ 年 月 日	