

序号	索赔单号	供应商	类型	配件代码	配件名称	所属工时代码	工时数	配件金额	管理费金额	自备件激励金额	工时金额	其他项目金额	外出金额	通讯费	所属主损件	服务站简称	车架号
1	SSPKM82200713009	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	40	0	0	2		云南爵彩	LC304006
2	SSPLB06200818002	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	2		临邑福贵	LC309680
3	SSPNJZ1200824008	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	50.4	0	0	2		盐城盛亚	LC309569
4	SSPYC01200713047	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	48	0	0	2		宁夏和丰	LC308782
5	SSPHZZ3201030006	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	30.8	0	0	2		绍兴东达	LC337487
6	SSPJN33201224025	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	0.5		东营京联	LC342109
7	SSPSSC2201211001	11.01.00403	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	38.5	0	233.2	2		武安众将	LC322668
8	SSPSSC8201203003	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		满城凯乐	LC304926
9	SSPTY1201011015	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		山西隆生鑫	LC303671
10	SSPYC01201025013	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	43.2	0	744.82	1		宁夏和丰	LC299506
11	SSPYC14201019011	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		吴忠和赢	LC297416
12	SSPYC86201027020	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	28.8	0	0	1		宁夏捷成	LC296002
13	SSPZ04Z201029012	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	293.12	0.5		开封千亚	LC304719
14	SSPCC16201111016	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	2		吉林华铭	LC338129
15	SSPLB46201219015	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		茌平海华	LC340317
16	SSPLNA2201222018	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	0.67		鱼台乾坤	LC310252
17	SSPNJ14201112002	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	2		芜湖同盛	LC326484
18	SSPXA24201106003	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	2		西安同兴	LC338078
19	SSPXN71201109020	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	40.5	0	0	2		西宁汇鼎	KC264922
20	SSPZZ48201127002	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	1		平顶山冉东	LC324429
21	SSPZZ76201104001	11.01.00403	工序	F281	维修座椅		1.0	0	0	0	35	0	189.95	0.67		登封飞驰	LC318070
22	SSPZZA3201102006	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	440.53	0.67		许昌豪赫	KC279136
23	SSPZZC1201114008	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	160.48	0.67		濮阳昌顺	LC303785
24	SSPZZY1201123007	11.01.00403	换件	812W63730-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	19.25	0	78.29	0.67		郑州泰源	LC326329

25	SSPCD792 01019024	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	52.8	0	0	2		峨眉山城驰	LC290076
26	SSPGZ762 01128002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49.5	0	162.63	1		佛山恒兆	LC302324
27	SSPHF772 00521008	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31	0	0	2		蒙城鲲鹏	LC304470
28	SSPKM622 01203005	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜(ECE)	F298	1.0	60.71	20.03	0	44	0	483.14	1		西双版纳大屿	LC329313
29	SSPNJ732 01222006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	1		南通四方	LC342388
30	SSPQD97 201213035	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	0.67		烟台鑫成	LC352017
31	SSPTJ762 01202009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		滦南城关	LC309026
32	SSPXA882 01211007	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	35	0	0	2		西安馨源	LC326834
33	SSPYC862 01219005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.5	97.57	32.2	0	44	0	0	1		宁夏捷成	LC285963
34	SSPZZ562 01204006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	731.12	1		信阳建民	LC332556
35	SSPCC832 01205012	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	1		伊通广达	LC350098
36	SSPCC832 01218017	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	36	0	0	2		伊通广达	LC343518
37	SSPHBZ32 01212002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		佳木斯达晟	LC315007
38	SSPHBZ32 01220003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		佳木斯达晟	LC347943
39	SSPHBZ52 01230001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		哈尔滨达晟	LC360174
40	SSPSY42 10320019	11.01.0040 3	工序	D243	更换挡泥板支架		1.5	0	0	0	64.8	0	86.16	0.5		大连恒盛金	MC383304
41	SSPBJK22 10129001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		昌黎世鑫	LC358339
42	SSPGZY22 10112004	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	49.5	0	0	1		广州骠骑骏	LC354460
43	SSPHB622 10113006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	58.08	2		齐齐哈尔益昌	LC314743
44	SSPHBZ52 10110006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	0.5	97.57	32.2	0	36	0	0	0.67		哈尔滨达晟	LC356042
45	SSPHF832 10121001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	2		六安和畅	LC356855
46	SSPHZ872 10121001	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	46.2	0	276.68	0.5		宁波中重	JC252020
47	SSPLB742 10202003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	1		聊城通力	LC356896
48	SSPLBZ12 10119002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		烟台文正	LC357993
49	SSPLN022 10129001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	80	0.5		济宁东岳	LC323858
50	SSPLN872 10101007	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	53.9	0	0	2		临沂广顺	LC349382

51	SSPLN872 10114010	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44.1	0	0	1		临沂广顺	LC320192
52	SSPLN872 10122002	11.01.0040 3	其他	T500	其他类		0.0	0	0	0	0	9	0	0	812W637 30-6656	临沂广顺	MC369125
53	SSPLN872 10122002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49	0	0	1		临沂广顺	MC369125
54	SSPLN912 10122005	11.01.0040 3	换件	WG166477 1041	补盲外后视镜总成	F298	1.0	52.04	17.17	0	31.5	0	0	2		巨野全兴	LC340423
55	SSPLNZ12 10106014	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		菏泽嘉诺	LC353530
56	SSPLNZ12 10130019	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	2		菏泽嘉诺	LC351181
57	SSPNJ922 10120011	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	52.8	0	0	1		南京豪卡	LC349910
58	SSPSH322 01231003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49.5	0	201.45	1		上海安固	LC337825
59	SSPSS572 10129007	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		保定冀通	LC364550
60	SSPS572 10123001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	35	0	0	2		盐山众力	MC367619
61	SSPSSC3 201130004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	194.19	0.67		邯郸东保	LC311997
62	SSPSSC3 210126002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	1		邯郸东保	LC351206
63	SSPSY722 01204012	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	38.5	0	415.84	0.67		大连华亿	LC352781
64	SSPSYZ42 01207002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	52.8	0	56.74	1		大连恒盛金	LC321103
65	SSPSZZ62 10112009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	0.67		商丘汕德	LC355380
66	SSPSZZ62 10204007	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	165.12	1		商丘汕德	LC345895
67	SSPSZZ62 10207001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	48.56	0.67		商丘汕德	LC345892
68	SSPTJ712 10424001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		天津源通	MC394881
69	SSPTJ762 10112003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	141.87	2		滦南城关	LC343259
70	SSPXN052 01217004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	48.6	0	1492	1		格尔木虹达	LC292368
71	SSPXN712 10112009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	40.5	0	127.53	0.67		西宁汇鼎	LC292143
72	SSPXZ142 10201001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	1		徐州鑫驰	LC345155
73	SSPXZ142 10203003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	2		徐州鑫驰	LC345122
74	SSPYC072 10402002	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	36	0	137.29	1		中卫宏昌	MC387328
75	SSPZZ012 10116002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	391.44	2		郑州通达	LC343749
76	SSPZZ182 01216005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	50.44	0.5		邯郸君恒	LC328144

77	SSPZZ442 10221001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	158	0.5		河南景驰	LC360094
78	SSPZZA32 10124011	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	189.88	1		许昌豪赫	LC359408
79	SSPZZY12 10118012	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	104.26	0.5		郑州泰源	LC320186
80	SSPBJ282 10401006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		唐山杉石玉	LC365109
81	SSPBJ282 10502006	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	37.8	0	171.02	0.5		唐山杉石玉	LC352367
82	SSPCC832 10318002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		伊通广达	LC343515
83	SSPCD542 10311001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	36	0	0	2		四川远创	MC370280
84	SSPCDZ3 210326002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	35.2	0	0	2		宜宾宜珙	LC344632
85	SSPCQ79 210320020	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	1		重庆圣杰达	LC344579
86	SSPGY342 10411005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	52.8	0	247.9	1		贵阳瑞翔	LC357996
87	SSPHBZ52 10315015	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		哈尔滨达晟	LC355175
88	SSPHBZ52 10317011	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		哈尔滨达晟	LC359164
89	SSPHF372 10311004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		合肥宏驰	LC351901
90	SSPHF372 10314009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	116.75	0.67		合肥宏驰	LC359008
91	SSPHF762 10302001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	35	0	0	2		安徽坦程	MC376338
92	SSPHF762 10310004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		安徽坦程	MC376339
93	SSPHFZ22 10314005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	0.67		滁州宏驰	LC366199
94	SSPJN442 10328006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	2		济南紫光	MC368662
95	SSPJN562 10222021	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		济南顺捷	LC361080
96	SSPKM652 10327001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	52.1	0.67		曲靖东驰	LC349799
97	SSPLB062 10404002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	2		临邑福贵	LC349120
98	SSPLB092 10318005	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜(ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	38.5	0	0	2		邹平宏基	MC380350
99	SSPLB732 10318003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	71.28	1		德州鑫永旭	MC369296
100	SSPLB732 10413008	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜(ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	53.9	0	371.16	2		德州鑫永旭	MC376048
101	SSPLB872 10526013	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	37.8	0	0	0.67		济南亭源	MC393303
102	SSPLBA72 10401001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		平阴鑫诚	LC364848

103	SSPLN122 10318005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		金乡众鑫	LC359049
104	SSPLN772 10301015	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		滕州驰硕	MC375403
105	SSPLNA22 10314010	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	165.04	1		鱼台乾坤	LC366379
106	SSPSH272 10412014	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	69.3	0	118.68	0.5		上海集鑫	MC378071
107	SSPSH882 10315010	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	40.5	0	0	2		上海登冠	LC358073
108	SSPSH932 10313004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	59.4	0	369.3	2		上海万强	LC358326
109	SSPSH932 10411010	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	59.4	0	0	2		上海万强	LC364893
110	SSPSSC4 210309006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		南皮鑫荣达	LC362579
111	SSPSSC4 210312004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		南皮鑫荣达	LC352963
112	SSPSSZ12 10307002	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜(ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	35	0	295.24	1		邢台资易	MC385007
113	SSPSYB82 10308015	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	36	0	0	2		海城茂源	MC378025
114	SSPSZZ62 10319007	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	221.95	0.67		商丘汕德	LC336000
115	SSPSZZ62 10323028	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜(ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	31.5	0	0	2		商丘汕德	LC352728
116	SSPWS51 210311001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49.5	0	744.2	1		奇台弘通	MC372338
117	SSPXZ142 10327001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	0.67		徐州鑫驰	LC329642
118	SSPYC862 10315016	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		宁夏捷成	MC377207
119	SSPYC872 10407043	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	36	0	371.29	1		中卫安递	LC361237
120	SSPZZ182 10326013	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	55.88	1		邯郸君恒	LC357919
121	SSPZZ182 10410009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	0.4		邯郸君恒	LC335155
122	SSPZZ382 10228010	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	66.46	0.5		商丘今昌	LC363957
123	SSPZZ382 10322005	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜(ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	38.5	0	186.11	0.67		商丘今昌	MC372453
124	SSPZZ542 10310001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	249.44	1		周口永昌	LC348163
125	SSPZZA72 10316014	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜(ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	38.5	0	149.26	1		濮阳龙腾	MC372454
126	SSPZZC12 10404006	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜(ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	38.5	0	0	1		濮阳昌顺	MC389859
127	SSPZZD22 10315003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	25.2	0	601	1		周口瑞驰	LC334510
128	SSPZZY12 10301027	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		郑州泰源	LC345987

129	SSPZZY12 10402013	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜 (ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	38.5	0	76.16	0.5		郑州泰源	MC388996
130	SSPCS812 10419002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		岳阳皓德	LC355338
131	SSPHF082 10416004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	2		阜阳广宇	LC355336
132	SSPHS732 10422009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		呼市卓鑫创 金	LC314991
133	SSPHZ792 10405017	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	40.5	0	190.6	2		杭州振和	MC378755
134	SSPJN252 10427001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	2		济南粮运	MC369033
135	SSPJN522 10430002	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	37.8	0	0	1		济南炳均	MC374400
136	SSPJN562 10427030	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	53.9	0	0	2		济南顺捷	LC346459
137	SSPJN562 10504007	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44.1	0	222.24	1		济南顺捷	LC351317
138	SSPKM912 01116019	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	52.8	0	0	0.5		昆明长顺达	LC336689
139	SSPLB732 10307004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	228.03	2		德州鑫永旭	MC369297
140	SSPLB732 10403013	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	307.76	1		德州鑫永旭	MC376048
141	SSPLN022 01113004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	153.8	1		济宁东岳	LC323858
142	SSPLN072 10425009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	1		日照新凯	MC380591
143	SSPLN122 10415005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	53.9	0	0	2		金乡众鑫	LC331415
144	SSPLN852 10510005	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜 (ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	37.8	0	0	2		枣庄众鑫	MC402230
145	SSPLN872 01101019	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49	0	0	1		临沂广顺	LC314251
146	SSPLN872 10226005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	53.9	0	0	1		临沂广顺	LC329104
147	SSPLN872 10420014	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	37.8	0	0	0.5		临沂广顺	LC362921
148	SSPLN912 01108004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		巨野全兴	LC342674
149	SSPLNZ12 10507006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	228.29	0.67		菏泽嘉诺	MC375352
150	SSPNJ412 10511006	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49	0	0	2		徐州恒宇	MC382156
151	SSPNJ872 01110009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		徐州欣悦	LC317507
152	SSPQD18 201031005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	37.8	0	147.28	0.67		烟台中伟	LC314159
153	SSPQD32 210620003	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	21	0	0	0.67		荣成东辕	MC373821
154	SSPQD97 210505004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	37.8	0	384.6	2		烟台鑫成	LC361794

155	SSPSS622 10512001	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜 (ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	31.5	0	71.79	0.33		广宗裕驰	MC377245
156	SSPSS752 10505019	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	1		盐山众力	MC383557
157	SSPSSC4 210429004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	1		南皮鑫荣达	LC339121
158	SSPSSZ12 10416001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	384.4	0.67		邢台资易	LC349724
159	SSPSSZ22 10504025	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		沧州凌通	MC380549
160	SSPSY722 10410006	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	38.5	0	306.68	1		大连华亿	LC352781
161	SSPSY722 10422005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	433.4	1		大连华亿	LC366451
162	SSPSY722 10507017	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	31.5	0	200.32	0.5		大连华亿	LC348317
163	SSPSYB82 10422016	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	53.9	0	0	2		海城茂源	MC395343
164	SSPSYZ52 10601004	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	38.5	0	0	1		营口永丰	MC392855
165	SSPSZ042 10222002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	0	2		海口新广海	LC365448
166	SSPWS42 210424003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	39.6	0	0	2		哈密腾辉	LC343752
167	SSPXA82 10623001	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	38.5	0	0	2		富平骏途	LC366873
168	SSPXN712 10423010	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49.5	0	138.85	1		西宁汇鼎	LC347954
169	SSPXZ142 10506002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		徐州鑫驰	LC358452
170	SSPYC012 01123057	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	43.2	0	349.31	0.67		宁夏和丰	LC308110
171	SSPYC012 10416030	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	61.6	0	0	2		宁夏和丰	MC375797
172	SSPYC862 01110027	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	28.8	0	0	2		宁夏捷成	LC299092
173	SSPYC862 01127118	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	36	0	0	2		宁夏捷成	KC283381
174	SSPZZ182 10505003	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	0.67		邯郸君恒	LC353032
175	SSPZZY52 10330002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	30.8	0	0	1		新乡中驰	LC355380
176	SSPCC202 10606001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		长春富新生	MC379578
177	SSPHB032 10524001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	2		哈尔滨宇鹏	MC374398
178	SSPHF762 10520002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	2		安徽坦程	MC376341
179	SSPLNZ92 10525005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	30.8	0	0	2		临沂三翔	MC377574
180	SSPQD21 210724001	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	46.2	0	118.35	0.67		平度宏益昇	LC337548

181	SSPQD21 210729002	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	46.2	0	96.56	0.67		平度宏益昇	MC382880
182	SSPQD22 210718020	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	49	0	0	0.5		青岛圣通华	MC382879
183	SSPSS752 10608004	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜 (ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	38.5	0	0	2		盐山众力	LC366652
184	SSPSSC4 210523007	11.01.0040 3	其他	T500	其他类		0.0	0	0	0	0	30	0	0	812W637 30-6656	南皮鑫荣达	LC364733
185	SSPSSC4 210523007	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	38.5	0	0	2		南皮鑫荣达	LC364733
186	SSPSSC4 210601007	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	458.48	0.67		南皮鑫荣达	LC364733
187	SSPSSZ12 10519026	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	46.2	0	228.54	1		邢台资易	MC374870
188	SSPSY722 10605007	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	99.26	1		大连华亿	LC366452
189	SSPTJ902 10610011	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	338.64	2		天津赢信盛 达	LC318309
190	SSPWH42 210504001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	137.36	1		枣阳朝旭	LC315932
191	SSPWH86 210507005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		德曼合众	LC335242
192	SSPWS39 210524005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	40.5	0	0	2		奇台和谐	MC370310
193	SSPXN712 10606051	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	45	0	269.3	1		西宁汇鼎	MC375962
194	SSPXN792 10531004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	45	0	491.6	1		青海思港	MC381290
195	SSPXZ142 10517002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	31.5	0	0	0.4		徐州鑫驰	LC335423
196	SSPXZ142 10519005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	38.5	0	0	2		徐州鑫驰	LC349507
197	SSPYC012 10606009	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	0.5	97.57	32.2	0	50.4	0	0	0.5		宁夏和丰	LC347569
198	SSPYC862 10602005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	52.8	0	0	2		宁夏捷成	LC366880
199	SSPZ04Z2 10529007	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜 (ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	37.8	0	302.1	0.67		开封千亚	LC348728
200	SSPZZ182 10522012	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	0.4		邯郸君恒	LC357606
201	SSPZZ182 10601013	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	369.31	0.67		邯郸君恒	MC369804
202	SSPZZA62 10722001	11.01.0040 3	工序	D243	更换挡泥板 支架		1.5	0	0	0	57.75	0	289.97	0.67		商丘正泰	MC392081
203	SSPZZA72 10522002	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜 (ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	42	0	199.33	0.67		濮阳龙腾	LC355710
204	SSPZZY12 10503015	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总 成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	53.9	0	199.5	0.67		郑州泰源	LC350890
205	SSPB442 10823008	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	46.2	0	61.86	0.5		天津重汇	MC415014
206	SSPGZZ72 10603049	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜 (ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	45	0	747.1	1		广州峻航	MC398190

207	SSPJN562 10626016	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	53.9	0	0	1		济南顺捷	LC359746
208	SSPKM622 10622002	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	44	0	909.03	1		西双版纳大 屿	MC388260
209	SSPLB572 10709004	11.01.0040 3	换件	712W6373 0-6573	补盲镜 (ECE)	F298	1.0	74.94	24.73	0	49	0	0	2		聊城永顺	MC406437
210	SSPLN052 10615004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	35	0	0	2		临沂惠华	LC367105
211	SSPLNZ12 10809016	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	37.8	0	0	1		菏泽嘉诺	MC410457
212	SSPNN602 10624005	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	28	0	0	2		南宁锦湖	LC351303
213	SSPQD18 210623019	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49	0	0	0.5		烟台中伟	MC382942
214	SSPQD22 210804007	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	49	0	0	1		青岛圣通华	LC347000
215	SSPQD22 210818006	11.01.0040 3	工序	F298	更换路面镜		1.0	0	0	0	49	0	0	0.5		青岛圣通华	MC388147
216	SSPQD32 210629001	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	46.2	0	0	0.5		荣成东辕	MC373821
217	SSPSYZ42 10701035	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	42	0	0	1		大连恒盛金	LC353093
218	SSPWS64 210619004	11.01.0040 3	换件	812W6373 0-6656	前下视镜总成(T5G)	F298	1.0	97.57	32.2	0	49.5	0	1027.48	1		喀什敬业	MC378777

总计：55968.9元