

工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

地址(Add)：北京市昌平区流村镇工业园区
电话(Tel)：010-89774863
网址H- ttp://www.bjghrc.com

邮编(Zip)：102204
传真(Fax)：010-89774860

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

气缸固定板设变价格申请

领导：

您好！

因为气缸固定板设变，河北退回总成的气缸固定板需要维修，维修价格如下：（元）

序号	产品名称	QAD号	单位	瑞隆祥（含税）		备注
				报价	审批价格	
1	气缸固定板	SHT0011868	件	0.90	0.60	增加0.1元加工费
	付款方式			承兑支付		
	周期			30天		

1. 气缸固定板设变，需维修气缸固定板 3420 件，维修需要机加工，以上是协商价格，请领导审批。

拟文：张明通
2021.12.21

审核：张明通
2021.12.21

日期：2021.12.21

领导，请批示：

张明通
12.22

张明通
2021.12.22

报价单

询价单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司

报价单位：北京瑞隆祥模具有限公司

询价部门： 采购

报价部门：

询价人：裴世建

报价人：赵翔

联系方式：15727327323

联系方式：13311382383

询价方开户行信息：
账号：0200011619200038050

报价方开户行信息：
账号：4061200001803000007315

开户行：工行北京南口支行

开户行：华夏银行北京北沙滩支行

税号：91110114801184540U

税号：91110114667543556E

开票地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室

开票地址：北京市昌平区流村镇北流村东

税票电话：010-89774857

税票电话：010-89774631

序号	零件号	零件名称	产品材料	数量	单位	单价/元	合计/元	备注	经办人
1	SHT0011868	气缸固定板 总成	PA66+GF30		件	0.9		产品后期加工	
2									
3									
4									
5									
6									



注明：以上是单件产品加工报价（含税）包含材料费、加工费、利润。此批加工是总成件加工，需另做工装，加工难度增大时间增长。瑞隆祥公司负责加工，清除加工过程中产生的塑料屑由安路普公司负责

报价方签字



报价方盖章

日期： 2021.12.6



	关于悬浮气路设变需改制事项	裁	编制	审核	批准
		决	郭辉	孙晓	
<input checked="" type="checkbox"/> 报告 <input type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意			
制作日期	2021/12/01	见			
实行日期					

采购部（装工）：


- 1、因悬浮气路状态多次设变，导致河北工厂积压各种状态的悬浮气路总成；
 - 2、为减少浪费，降低成本，河北积压各种状态的悬浮气路总成退回安路普工厂返修；
 - 3、经过工厂分析研究，所有气缸固定板安装孔需改制后返修使用。
- 请采购部，协调处理。

改制前：

改制后：



已经拆装完毕，需要改制。



返修数量：3060
 解真强
 2021.12.20