

# 检具报价单

编号LY20211224

序号	制件号	变更说明	附图	数量	单价	含税价格(元)	检具是否需要运输	材料												
1	SHT0010067 减震器上框左右支架	主定位孔由 Ø16改为 Ø16.5。重 做双头定位 销		1	¥280	¥280	否	45#												
2	SHT0010119/SHT00114 19 座框左边板焊接总成/ 副司机座框左边板焊 接总成		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">变化点描述</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>C基准孔孔径及结构变更</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>检测轴套孔径变更</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>仰角齿板护板结构变更</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>按照图纸要求,新增手持检具</td> </tr> </tbody> </table>	变化点描述		1.	C基准孔孔径及结构变更	2.	检测轴套孔径变更	3.	仰角齿板护板结构变更	4.	按照图纸要求,新增手持检具	1	¥12,000	¥12,000	是	45#		
变化点描述																				
1.	C基准孔孔径及结构变更																			
2.	检测轴套孔径变更																			
3.	仰角齿板护板结构变更																			
4.	按照图纸要求,新增手持检具																			
3	HT0010120 座框左侧外边板/座框 右侧外边板		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>检具名称</th> <th>变化点描述</th> <th>图片</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SHT0010120-124 座框左侧外边板/座框右侧外边板</td> <td>1. C基准孔孔径及结构变更</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2. 新增检测项</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	检具名称	变化点描述	图片	1	SHT0010120-124 座框左侧外边板/座框右侧外边板	1. C基准孔孔径及结构变更		2		2. 新增检测项		1	¥2,000	¥2,000	是	45#
序号	检具名称	变化点描述	图片																	
1	SHT0010120-124 座框左侧外边板/座框右侧外边板	1. C基准孔孔径及结构变更																		
2		2. 新增检测项																		
3	HT0010124 座框左侧外边板/座框 座侧外边板		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>检具名称</th> <th>变化点描述</th> <th>图片</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SHT0010120-124 座框左侧外边板/座框右侧外边板</td> <td>1. C基准孔孔径及结构变更</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2. 新增检测项</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	检具名称	变化点描述	图片	1	SHT0010120-124 座框左侧外边板/座框右侧外边板	1. C基准孔孔径及结构变更		2		2. 新增检测项		1	¥2,000	¥2,000	是	45#
序号	检具名称	变化点描述	图片																	
1	SHT0010120-124 座框左侧外边板/座框右侧外边板	1. C基准孔孔径及结构变更																		
2		2. 新增检测项																		
4	SHT0010123/SHT00114 20 座框右边板焊接总成/ 副司机座框右边板焊 接总成			1	¥3,000	¥3,000	是	45#												

5	SHT0010386 坐垫翻折连接钣金右			1	¥1,500	¥1,500	是	45#
6	SHT0010428 H6右侧立板			1	¥580	¥580	否	45#
6	SHT0010429 H6左侧立板			1	¥580	¥580	否	45#
7	SHT0010752-754-400 H6高/低配/副司机高 配靠背骨架总成检具			1	¥13,500	¥13,500	是	45#
8	SHT0010836/SHT00114 18 座框骨架焊接总成/副 司机座框骨架焊接总 成			1	¥1,060	¥1,060	否	45#
9	SHT0010840 仰角小齿板防护板			1	¥1,800	¥1,800	是	45#

10	SHT0011009 后罩壳固定钣金		1	¥2,000	¥2,000	是	45#
11	SHT0011421		1	¥1,800	¥1,800	是	45#
12	SHT0010214_stp		1	¥5,000	¥5,000	是	45#
		含税合计:	14		¥47,100		大写: 肆萬柒 仟壹佰圓整

备注: 1、以上价格含13%税。开票。

2、以上价格含运费。

3、加工周期45天。付款方式: 项目启动50%, 交货后30天50%。

天津林宇机械制造有限公司

报价人: 张英海 日期: 20211224

联系电话: 13920165439

