



新产品试制零部件采购订单 (内部调货)

表单编号

GR-61-00-234(A/0)

订单号

项目名称/代码:	ZY2165	要求到件日期:	2022.2.15	审批日期	
发至:	公司名称(部门)		接收人	联系方式	邮箱
	河北光华荣昌汽车部件有限公司		尹宗玉	18730771006	dengchunbo@b.ighrc.com
发起人:	吴孝伟	审核:		批准:	
技术联系人:	高祖庆		18341327369	shangzuqing@b.ighrc.com	
采购部门确认	采购部长			采购执行	

要求:

- 1、贵公司发往北京光华荣昌汽车部件有限公司每个零部件必须要有图号标识,并同时附零部件清单、出厂装配尺寸自检报告、材质理化报告及试验检测报告。
- 2、贵公司在收到传真后24小时内,请回复发件人予以确认;如果传真看不清或少页请迅速告知发件人;
- 3、如零部件因特殊原因不能按时到,请提前5天书面反馈发件人;
- 4、贵公司如无专人送货,必须将发货凭证即时反馈订单发起人;
- 5、到货地址:河北荣昌 联系人:邓春博(19831788628)

张博 2022.1.24

序号	零件号(QAD)	名称	规格参数	采购数量	单位	最迟到货时间	备注
1	SLT0010545	减震器下底板		310		2月15日	
2	SLT0010541	阻尼器支架		310		2月15日	
3	SLT0010546	直线阀下支架		310		2月15日	
4	SLT0010540	滚轮下滑槽		620		2月15日	
5	SLT0010543	滑轨左连接板1		310		2月15日	
6	SLT0010641	滑轨左连接板2		310		2月15日	
7	SLT0010544	滑轨右连接板1		310		2月15日	
8	SLT0010642	滑轨右连接板2		300		2月15日	
9	SLT0010561	减震器下挂钩		300		2月15日	
10	SLT0010539	减震器上盖板		300		2月15日	
11	SLT0010553	上盖板加强件		2480		2月15日	
12	SLT0010541	阻尼器支架		310		2月15日	
13	SLT0010564	滚轮上滑槽		620		2月15日	
14	SLT0010552	左调角器焊接组件		310		2月15日	
15	SLT0010558	右调角器焊接组件		310		2月15日	
16	SLT0010674	左侧护板固定钢丝焊接总成		310		2月15日	
17	SLT0010678	左侧护板下固定钢丝		310		2月15日	
18	SLT0010679	左侧护板固定钣金		310		2月15日	
19	SLT0010557	外绞架支撑板组件		620		2月15日	
20	SLT0010527	后轴连接轴		620		2月15日	
21	SLT0010531	绞架连杆2		310		2月15日	
22	SLT0010549	外绞架加强板		310		2月15日	
23	SLT0010559	外绞架加强片		620		2月15日	
24	SLT0010556	内绞架支撑板组件		620		2月15日	
25	SLT0010529	绞架连杆3		310		2月15日	
26	SLT0010530	绞架连杆1		310		2月15日	
27	SLT0010559	外绞架加强片		620		2月15日	
28	SLT0010528	直线阀固定轴		310		2月15日	
29	SLT0010565	内绞架加强片		620		2月15日	
30	SLT0010525	内外绞架连接螺栓		620		2月15日	
31	BFA0010072	开口挡圈		310		2月15日	
32	BFA0000285	开口挡圈		620		2月15日	
33	SLT0010521	阻尼连接轴		620		2月15日	
34	SLT0010532	直线阀连接轴		310		2月15日	
35	BSP0000053	开口挡圈		620		2月15日	
36	SLT0010573	下底板固定块组件		620		2月15日	
37	SLT0010574	上盖板固定块组件		620		2月15日	
38	BFA0010021	内六角花型盘头螺钉		2480		2月15日	
39	SLT0010680	减震器右侧支撑轴套		1280		2月15日	
40	SLT0010630	座框钢丝支撑焊接总成		310		2月13日	可以分批到货最少100
41	SLT0010646	扶手安装支架焊接总成		310		2月15日	
42	SLT0010230	驾驶员座垫右侧安装板总成		310		2月15日	
43	SLT0010222	驾驶员左侧调角器下连接板焊接总成		310		2月15日	
44	SLT0002537	驾驶员调角器上连接板		310		2月15日	分总成 借用统帅
45	SLT0002538	前排靠背复位卷簧限位支架		310		2月15日	
46	SLT0010190	复位卷簧下限位支架		310		2月15日	
47	SLT0010242	驾驶员右侧侧翼支撑钢丝		310		2月15日	

48	SLT0002555	驾驶员左侧侧翼支撑钢丝		310		2月15日	借用BA95
49	BFA0000775	司机背右旋转阶梯螺栓		310		2月15日	借用M4-20G0
50	SLT0002667	驾驶员靠背支撑钢丝F		310		2月15日	借用BA95
51	SLT0002207	靠背风扇安装板		310		2月15日	借用统帅
52	SLT0010194	气动腰托支撑钣金		310		2月15日	借用BA95
53	SLT0002553	驾驶员靠背支撑钢丝总成		310		2月15日	分总成, 借用BA95
54	SCS0004800	主头枕管		620		2月15日	借用J7F
55	SLT0010412	驾驶员扶手安装钣金焊接总成		310		2月15日	借用统帅

回执单

研发中心：我单位与 年 月 日收到订单编号为 的新产品试制订单，通过核实确认，反馈入下通过核实确认，特向贵公司反馈如下：A：保证准时到位B：存在以下影响因素

序号	图号	零部件名称	影响因素	解决措施	未税单价(元)	金额(元)	预计到位日期
1							
2							

回执单位： 回执人： 日期：
注：请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人，以便我们及时安排试制计划。

- 1、此订单仅限内部供应商调货（河北/西安/潍坊/长春）。
- 2、部分必填项目已经增加批注，填写的时候注意查看。
- 3、河北联系人：姚建坡（159 3272 8887）；西安联系人：罗让平（199 2903 1389）；潍坊联系人：马长发（159 5369 7575）；长春联系人：宋立东（180 0442 5122）。
- 4、产品必须填写QAD代码（如不能填写请备注原因）。
- 5、此订单为需求及下发综合单据（申请部门提出需要三级审批，最终批准为研究院院长）。
- 6、需求单据审批完毕后提交至采购部门，采购部门会签后发至各工厂。
- 7、收货人为发起人，产品到货后采购部门与发起人联系库房管理人员办理入库（现场确认状态数量）。