



北京光华荣昌汽车部件有限公司 材料入库单
Beijing Guanghua Rongchang Auto Parts Co., Ltd.

供应商: 徐州华夏电子有限公司						项目代码	ZY1707	编号	BJ202204062
序号	QAD 代码	规格型号 (图号)	零部件名称	单位	数量	单价 (未税)	金额	交货期	备注
1	BEC0010009	BEC0010009	加热系统线束总成	条	50	/	/	2022. 4. 26	20220295-3
2	BEC0010010	BEC0010010	安全带扣延长线束	条	100	/	/	2022. 4. 26	20220295-3
3	BEC0010008	BEC0010008	高配通风加热线束总成	条	50	/	/	2022. 4. 26	20220295-3
		合计							

采 购: 	质量/技术确认: 	退货描述及备注:
收货地址: 北京昌平区流村镇光华荣昌	合格 <input type="checkbox"/>	
联系人:	退货 <input type="checkbox"/>	
电 话:	库房确认: 文海英 2022.4.28	

①白联存根 ②粉联采购 ⑤黄联财务

HXE

徐州华夏电子有限公司

销售出库单

出库单号: 20210322

客户名: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

日期 2021.03.22

PO: 20200295-3

序号	产品代码	产品名称	规格型号	零件号	数量
1	01.01.001.4521	加热系统线束总成	BEC0010009		50
2	01.01.001.4520	安全带扣延长线束	BEC0010010		100

出库流程: 制单 (出库单号、仓位) → 仓管员 → 仓库记账员 → 配送 → 收货人 → 配送 → 销售 → 财

仓管员: 仓库记账员: 配送: 收货人: 财务:

张超

张超

HXE

徐州华夏电子有限公司

销售出库单

出库单号: 20210601

日期 2021.06.01

客户名: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

PO: 20200295-3

序号	产品代码	产品名称	规格型号	零件号	数量
1	01.01.001.4523	高配加热通风系统线束总成	BEC0010008		50

出库流程: 制单 (出库单号、仓位) → 仓管员 → 仓库记账员 → 配送 → 收货人 → 配送 → 销售 → 财务

仓管员:

仓库记账员:

配送:

收货人:

财务:

张

周



新产品试制零部件采购订单

订单编号	GH-41-00-034(003)
生效日期	2020年12月21日
订单号	20200295-3

项目:	项目所属项目	要求到件日期:	2020.12.31	审批日期	2020.12.21
发件:	公司名称(部门)		接收人	联系方式	
	徐州华夏电子有限公司		郭柱子	13405671996	
发件人:	周建	审核:	—	批准:	
北京公司联系人:	张长江	17733614688	邮箱: zhangchangjiang@bjghrc.com		

要求:

1. 贵公司发往北京光华荣昌汽车零部件有限公司的每个零部件必须要有图号标识, 并同时附零部件清单, 出厂装配尺寸自检报告, 材质理化报告及试验检测报告。
 2. 贵公司在收到传真后24小时内, 请回复发件人予以确认; 如果传真看不清或少页请迅速告知发件人;
 3. 如零部件因特殊原因不能按时到, 请提前5天书面反馈发件人;
 4. 贵公司如无专人送货, 必须将发货凭证即时反馈订单发起人;
- 收货人: 河北光华荣昌汽车零部件有限公司 夏淑凤15076785690
送货地址: 河北省黄骅市经济开发区泰山道南端

序号	零件号	名称	规格参数	采购数量	单位	—	最迟到货时间	备注
1	BEC0010008	加热通风系统线束总成	BEC0010008	50	条	—	2020.12.31	依据技术要求
2	BEC0010009	加热系统线束总成	BEC0010009	80	条	—	2020.12.31	依据技术要求
3	BEC0010010	安全带扣延长线束	BEC0010010	100	条	—	2020.12.31	依据技术要求

回执单

研发中心: 我单位于 年 月 日收到订单编号为 的新产品试制订单, 通过核实确认, 反馈如下: A: 保证准时到位; B: 存在以下影响因素

序号	图号	零部件名称	影响因素	解决措施	未税单价(元)	金额(元)	预计到位日期
1	BEC0010008	加热通风系统线束总成	德尔福护套不合适	沟通供应商更换护套			2021年1月2日
2	BEC0010009	加热系统线束总成	德尔福护套不合适	更换护套			2021年2月29日
	BEC0010010	安全带扣延长线束	德尔福护套不合适	更换护套			2021年2月29日

回执单位:

回执人: 郭柱子

日期:

2020年12月21日

注: 请贵公司收到订单后1天内及时回执编制人, 以便我们及时安排试制计划。

2021/0295-3



GOLDRARE

工作联系函

(内部)

编号: GZLXH-20201113-057

申请

通知

通报

报告

主题: 关于 H6 座椅物料采购需求单

北京采购部:

根据戴姆勒客户 C2 订单, H6 座椅计划 1 月 15-31 日组装 84 把整椅, 本次需调货物料, 明细见附件。

结合前期送货情况, 请要求各供应商按照我司指定收货人送货, 且送货产品要附待检测报告和物料送货单, 两者缺一视为未入库。

附件内容为:

《H6 Seat Homologation Sample Quotation》

《H6 座椅 C2 调货清单 12.16》

























《H6 座椅原材料采购申请 12.16》

《H6 座椅原材料核算数据 12.16》

感谢北京采购部对 H6 座椅项目工作支持!

拟文: 贾洪全	审核:	日期 : 2020.12.16	发起部门: 项目管理部
发起部门意见:			批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
			接收日期:
总经理的意见:			批准日期:

总装库区需采购清单

序号	零件号	中文名称	零件描述	图示	厂家	零件类别	需采购数量	交付时间	收货地址
1	SHT0011643	靠背支撑板	黑色		上海旋奇工贸有限公司	塑料件	200	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
2	SHT0011945	靠背面套钢丝1			海兴中盛	线材件	500	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
3	SHT0011946	靠背面套钢丝2			海兴中盛	线材件	500	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
4	BEC0010007	靠背风扇总成	高配专用		东莞元山	电器件	200	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
5	BEC0010006	坐垫风扇总成			东莞元山	电器件	200	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
6	BEC0010005	靠背加热垫总成	高/低配置通用		捷温	电器件	100	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
7	BEC0010004	坐垫加热垫总成	高/低配置通用		捷温	电器件	100	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
8	BEC0010008	加热通风系统线束总成	通风加热、预紧安全带、带		徐州华夏电子	电器件	50	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
9	BEC0010009	加热系统线束总成	单加热、无DPD		徐州华夏电子	电器件	50	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
10	BEC0010010	安全带扣延长线束	低配用		徐州华夏电子	电器件	100	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
11	SHT0010601	安全带高调器总成	包含固定螺栓		奥托立夫	安全件	60	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
12	SHT0010636	主驾高配安全带总成	包含三颗螺栓 (Autoliv)		奥托立夫	安全件	60	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
13	SHT0011116	主驾带扣总成	带螺栓 (Autoliv)		奥托立夫	安全件	120	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
14	SHT0011689	主驾中配安全带总成	包含三颗螺栓 (Autoliv)		奥托立夫	安全件	60	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
15	SHT0011649	主驾低配安全带总成	包含三颗螺栓 (Autoliv)		奥托立夫	安全件	60	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
16	SHT0010651	副驾驶安全带卷收器总成			奥托立夫	安全件	120	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
17	SHT0011652	安全带带扣(带线束)总成			奥托立夫	安全件	60	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
18	SHT0011653	安全带带扣(无线束)总成			奥托立夫	安全件	60	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
19	SHT0011788	主驾驶靠背四气袋腰托总成			瑞隆翔	装配总成件	100	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
20	SHT0011779	副驾驶靠背两气袋腰托总成			瑞隆翔	装配总成件	100	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
21	SHT0011331	主驾驶靠背两气袋腰托总成			瑞隆翔	装配总成件	100	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
22	SHT0011330	扶手外盖	左右共用		瑞隆翔	塑料件	1000	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
23	SHT0011612	左侧扶手本体总成			瑞隆翔	总成件	200	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
24	SHT0011613	右侧扶手本体总成			瑞隆翔	总成件	200	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
25	SHT0010257	靠背调节铸件			无锡汇源	压铸	200	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690
26	SHT0010798	靠背调节铸件(福田)			无锡汇源	压铸件	200	12月31号	河北光华荣昌汽车部件有限公司 夏淑凤15076785690