

诸城退回产品处理明细

序号	配件名称	型号	QAD	车型	结存正品	单价/元	成品库位	合计数量	金额
1	右后视镜	1B220821X0003	SLT0002078	老欧曼车型	4	30		4	120
2	侧下视镜	1B24982104004	RSM0000163	瑞沃ETX2200车型	197	8		197	1576
3	后视镜	1B22082100011	RSM0000073	瑞沃ETX2200车型	212	4		212	848
4	前下视镜	1B22082104009	RSM0000181	瑞沃ETX2200车型	45	5		45	225
5	后视镜	1B16082101001	REM0002541	瑞沃1600车型	77	4		77	308
6	后视镜	G0821010007A0	REM0002887	瑞沃ETX2200车型	75	30		75	2250
7	前下视镜	1B24982104003	RSM0000183	瑞沃ETX2200车型	65	4		65	260
8	左外后视镜	G0821010077A0	REM0001506	瑞沃2400车型	31	30		31	930
9	右外后视镜	G0821010078A0	REM0001507	瑞沃2400车型	17	30		17	510
10	内饰镜总成	G0823010015A0	RIM0000037	1695B	383	3		383	1149
11	内饰镜	G0823010016A0	RIM0000038	1695B	504	3		504	1512
12	内饰镜	G0823010014A0	RIM0000035	1695B	240	3		240	720
13	内视镜	L0823020004A0	RIM0000099	驭菱	155	2		155	310
14	后视镜	G0821010137A0	REM0002525	1695B	182	7		182	1274
15	后视镜	G0821010213A0	REM0002567	1695B	163	7		163	1141
16	下视镜	G0821010136A0	REM0002526	1695B	35	4		35	140
17	内视镜	L0823020102A0	RIM0000100	1695B	5	7		5	35
18	后视镜	G0821010158A0	REM0002888	瑞沃ETX2200车型	95	30		95	2850
19	后视镜	1B16282100002	REM0002021	K车型	166	18	14	180	3240
20	后视镜	1B16282100001	REM0002020	K车型	94	18	92	186	3348
21	内视镜	1B16282300001	RIM0000080	K车型	513	2		513	1026
22	右视镜	1B14882100021	REM0001998	1475车型	17	5		17	85
23	左视镜	1B14882100011	REM0001999	1475车型	18	5		18	90
24					3293	/			23947





计划外出(入)库审批单

地点	<input type="checkbox"/> 220 <input checked="" type="checkbox"/> 210 <input type="checkbox"/> 230	申请部门								
申请时间	2022年5月18日	计划外	<input type="checkbox"/> 入 <input checked="" type="checkbox"/> 出							
存根部门: 1.电脑录入员 2.库管员 3.财务 4.库管留存		投料单号:								
库管 员 填 写 栏				录入员填写						
序号	QAD 代码	物料名称	库位	单位	数量	批次	计划外申请原因	项目代码	事务号	备注
1	SLT0002078	老欧曼车型	C437014	件	4	220201	积压品变卖			
2	RSM0000163	瑞沃ETX2200车型	C437014		197	220201	积压品变卖			
3	RSM0000073	瑞沃ETX2200车型	C437014		212	220201	积压品变卖			
4	RSM0000181	瑞沃ETX2200车型	C437014		45	220201	积压品变卖			
5	REM0002541	瑞沃1600车型	C437014		77	220201	积压品变卖			
6	REM0002887	瑞沃ETX2200车型	C437014		75	220201	积压品变卖			
7	RSM0000183	瑞沃ETX2200车型	C437014		65	220201	积压品变卖			
8	REM0001506	瑞沃2400车型	C437014		31	220201	积压品变卖			
9	REM0001507	瑞沃2400车型	C437014		17	220201	积压品变卖			
10	RIM0000037	1695B	C437014		383	220201	积压品变卖			
11	RIM0000038	1695B	C437014		504	220201	积压品变卖			
12	RIM0000035	1695B	C437014		240	220201	积压品变卖			
13	RIM0000099	欧曼	C437014		155	220201	积压品变卖			
14	REM0002525	1695B	C437014		182	220201	积压品变卖			
15	REM0002567	1695B	C437014		163	220201	积压品变卖			
16	REM0002526	1695B	C437014		35	220201	积压品变卖			
17	RIM0000100	1695B	C437014		5	220201	积压品变卖			
18	REM0002888	瑞沃ETX2200车型	C437014		95	220201	积压品变卖			
19	REM0002021	K车型	C437012		166	220201	积压品变卖			
20	REM0002021	K车型	F1A-1-3		14	220201	积压品变卖			
21	REM0002020	K车型	C437012		94	220201	积压品变卖			
22	REM0002020	K车型	F1A-1-3		92	220201	积压品变卖			
23	RIM0000080	K车型	C437012		513	220201	积压品变卖			
24	REM0001998	1475车型	C437012		17	220201	积压品变卖			
25	REM0001999	1475车型	C437012		18	220201	积压品变卖			

计划外出入原因书写及注意事项:
 1. 委外加工组件短缺;
 2. 新产品领用: 注: 新产品领用必须填写项目代码;
 3. 车间超领用;
 4. 不良或报废出库;
 5. 其它原因请向接明了写明;

签字栏目:

领料人	库管员	审核	厂长批准
		<i>[Signature]</i>	

[Signature]
 青若
 19/5/22

表单规格: 电脑打印机二等分4联

表单: GR-43-00-02



扫描全能王 创建