

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2022.5.25 报销人: 权志维

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费		车辆油费		车辆过路过桥费		运输费		办公费		福利费		工资		修理费		劳保费		招聘费		其他		合计		
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
1	维修费	公主岭乐之途. 25																19,818.00							19,818.00		
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			财务审核			财务总监												

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名:

公主岭市乐之途汽车服务中心

卡号:

0804221109001082750

开户行地址:

中国工商银行股份有限公司公主岭支行

公主岭乐之途5.25维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	02座椅	2		1621	300	3842	
2	X3000底座	4		1720	300	8080	
3	气囊	1	520		300	820	
4	阻尼器	6	704		300	2504	
5	维修	13	672		300	4572	
6							
7							
					含税:	19818.00	

编辑:

权志维

审核:



2022.5.27

批准:



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称:

公主岭市乐之途汽车服务中心

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话	材料费	外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022/1/7	维修座椅总成	载货车	2021/1/2	126668	气管漏气	孙立峰 13268242555	0	0	300	300	鲁DH1977	LX128715
2022/1/13	维修座椅总成	牵引车	2021/1/18	106763	气管漏气	杨艳军 15943427222	0	0	300	300	冀D7M372	LX153388
2022/1/15	气囊	牵引车	2021/1/29	59876	气囊漏气	吴守春 18943040455	0	520	300	820	辽CC9380	LX138875
2022/1/20	座椅手控阀	牵引车	2021/1/26	143378	漏气	李德福 18744257677	0	0	300	300	辽BWJ996	LX088659
2022/1/23	底座减震总成	牵引车	2021/1/29	89079	底座断裂	齐站海 15904085531	1720	0	300	2020	鲁MCQ969	MX007148
2022/1/29	维修座椅总成	牵引车	2021/4/26	60857	气管漏气	韩大伟 18844411200	0	0	300	300	辽CD4853	MX033943
2022/1/31	底座减震总成	牵引车	2021/4/30	51703	底座断裂	陈光 13324302615	1720		300	2020	鲁Q286HU	MX046841
2022/2/9	维修座椅总成	牵引车	2021/3/1	226997	螺丝脱落	陈宏伟 18243484228	0	0	300	300	鲁PY5715	MX009283
2022/2/11	底座减震总成	牵引车	2021/1/14	102453	滑轨松旷	张文立 18943282292	0	0	300	300	陕CB0888	LX090560
2022/2/13	维修座椅总成	牵引车	2021/4/1	66533	气管漏气	陈书坤 18643418669	0	0	300	300	吉AY0650	LX184282
2022/2/15	阻尼器	牵引车	2021/3/10	70323	无减震	贾超 13504432927	0	704	300	1004	冀B9440T	LX147342
2022/2/19	底座减震总成	牵引车	2021/6/4	70335	底座断裂	段宏斌 13318157555	1720	0	300	2020	辽HH9520	MX084235
2022/2/20	阻尼器	牵引车	2021/1/11	52367	无减震	孙波 13331648080	0	0	300	300	吉JH9127	LX102097
2022/2/22	维修座椅总成	牵引车	2021/1/27	35594	气管漏气	刘艳玲 15834469888	0	0	300	300	吉ABF006	LX183311
2022/2/26	底座减震总成	牵引车	2020/12/1	128730	底座断裂	张大志 18143027483	1720	0	300	2020	鲁PW7960	LX168562
2022/3/3	维修座椅总成	牵引车	2021/4/29	128792	气管漏气	胡凤志 15943426474	0	0	300	300	辽CC6020	LX166093
2022/3/4	底座减震总成	牵引车	2021/1/15	104963	滑轨松旷	佟常林 18143027665	0	0	300	300	豫A3863C	LX080797
2022/3/6	维修座椅总成	牵引车	2020/11/27	63196	气管漏气	李双权 13944468247	0	0	300	300	冀D3M822	LX160379
2022/3/9	阻尼器	牵引车	2021/1/25	155069	无减震	张健 15943400755	0	0	300	300	冀D8H912	LX122617
2022/3/10	座椅手控阀	牵引车	2021/1/28	124075	漏气	张全 13331692791	0	672	300	972	辽BYL769	LX072914
2022/3/11	底座减震总成	牵引车	2021/1/15	142584	底座断裂	荣广德 18243488580	1621		300	1921	吉DF6639	MB009682
2022/3/13	阻尼器	牵引车	2020/10/24	181699	无减震	李文志 15843443777	0	0	300	300	黑KA1441	LX138038
2022/3/16	阻尼器	牵引车	2021/1/29	218059	无减震	张月 15204499944	0	0	300	300	辽CC1842	LX138891

2022/3/20	座椅手控阀	牵引车	2021/1/8	71991	漏气	隋立红	13843372660	0	0	300	300	辽CD2415	LX109694
2022/3/22	底座减震总成	牵引车	2021/6/16	63178	底座断裂	张龙	18643408990	1621		300	1921	辽CD1561	MB001234
2022/3/24	座椅手控阀	牵引车	2021/1/30	135465	漏气	冀继红	13916380729	0	0	300	300	辽BP1548	LX088662
合计: 19818元													

