

# 西安光华荣昌汽车部件有限公司



## 费用报销单

日期: 2022.5.25 报销人: 权志维

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	东营鹏运5.25								15,057.00				15,057.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										15,057.00			15,057.00	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监				
		 2022.5.27												

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名: 东营市鹏运汽车技术服务有限公司


卡号: 9050105401342050003298

开户行地址: 山东利津农村商业银行股份有限公司陈庄支行

## 东营鹏运5.24维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	113减震器	3			300	900	
	121气阀	4			300	1200	
2	胶墩	2	776		300	1376	
3	02底座	1	736	1621	300	2657	
4	阻尼器	4			300	1200	
5	气囊	2			300	600	
6	X3000底座	2	984	1720	300	5024	
7	维修	7			300	2100	
		费用合计:				15057	

编辑:



审核:

  
2022.5.27

批准:



# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单



服务站名称：东营市鹏运汽车技术服务有限公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话		材料费	外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022-2-23	座椅气囊	牵引车	2021-1-8	54568	漏气	孙宗	18621776018	0	0	300	300	鲁PY286	LX185869
2022-2-24	胶墩碎裂	牵引车	2021-3-20	72223	异响	徐恩财	15969619990	0	0	300	300	鲁MCY611	MX044112
2022-2-25	胶堆碎裂	牵引车	2021-3-31	67383	胶堆碎裂	马会堂	13869389963	0	0	300	300	鲁Q291HU	LX169037
2022-3-2	气阀总成	牵引车	2021-1-5	42310	气阀漏气	崔书敏	18863277835	0	0	300	300	冀D8K718	LX202307
2022-3-5	气阀总成	牵引车	2021-1-29	185831	气阀漏气	张延秋	18454716154	0	0	300	300	鲁PV1690	LX188397
2022-3-8	座椅漏气	牵引车	2021-3-24	107803	气管漏气	刘家祥	18353966115	0	0	300	300	鲁Q009JG	LX170579
2022-3-9	减震阻尼器	载货车	2020-11-27	112131	无减震	谢周军	15588223754	0	736	300	1036	鲁UT1296	LX134850
2022-3-9	减震阻尼器	载货车	2021-2-4	95710	无减震	刘元振	15738017088	0	0	300	300	鲁PW2581	LX139019
2022-3-12	气阀总成	牵引车	2021-4-20	35260	气阀漏气	袁昌国	15953708181	0	984	300	1284	鲁UT3991	MX038474
2022-3-14	减震阻尼器	载货车	2021-3-8	137164	无减震	刘润喜	13722776688	0	0	300	300	冀D5A092	LX131438
2022-3-15	底座减震总成	工程车	2021-5-17	56581	滑轨松旷	周继顺	13581051147	0	0	300	300	鲁J04875	LX038267
2022-3-17	底座维修	牵引车	2021-2-21	274037	座椅气管漏气	孙凤岑	13678884322	0	0	300	300	鲁PZ9918	MX019869
2022-3-18	底座维修	牵引车	2021-4-3	40568	座椅气管漏气	朱伟	18059076681	0	0	300	300	鲁UT1632	MX022554
2022-3-25	减震阻尼器	载货车	2020-10-31	156939	无减震	王浩伟	15376895698	0	0	300	300	鲁UP3575	LX141878
2022-4-3	底座减震总成	工程车	2021-6-16	31893	支架断裂	李艳军	18653427978	0		300	300	鲁MDU776	LX078548
2022-4-3	座椅气囊	牵引车	2021-2-18	53790	漏气	陈浩	13475330388	0	0	300	300	鲁PX8777	MX001877
2022-4-7	座椅漏气	牵引车	2021-3-20	83719	气管漏气	方国斌	18454716127	0	0	300	300	鲁VP7096	MX040296
2022-4-9	底座减震总成	牵引车	2021-1-29	155998	滑轨松旷	临沂文武运输有限公司	13256795366	1720	0	300	2020	鲁VQ6938	LX170399
2022-4-25	减震阻尼器	载货车	2020-10-10	74364	无减震	孙聚峰	18790827771	0	0	300	300	鲁UG9598	LX141509
2022-4-25	底座减震总成	牵引车	2020-11-30	105760	滑轨松旷	青岛马王物流有限公司	17305391688	1720	0	300	2020	鲁UW2996	LX155586
2022-4-27	底座总成	牵引车	2020-11-13	74592	减震器总成断裂	李建中	18375491618	1621	0	300	1921	苏EDN025	LB013388
2022-4-28	座椅漏气	载货车	2021-3-27	32240	气管破损	王希辉	15054933355	0	0	300	300	鲁VQ9205	LX187949
2022-5-5	底座总成	牵引车	2021-2-24	66507	减震器总成断裂	临沂市昊翔汽车运输有限公司	13475330313	0	0	300	300	鲁Q553KE	MX007091
2022-5-6	气阀总成	牵引车	2020-12-22	63577	气阀漏气	章丘市瑞诚物流运输有限公司	18253329885	0	776	300	1076	鲁VG3023	LX175809
2022-5-7	减震阻尼器	载货车	2020-11-20	85522	无减震	王其利	15169173298	0	0	300	300	冀D5K055	LX131981
合计：15057元													