



西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2022.6.10 报销人: 权志维 部门: 质量部 预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	铁岭恒义6.10								9,714.00				9,714.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25										9,714.00				9,714.00
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监		
														

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名: 铁岭县腰堡镇恒义汽车修配厂
 卡号: 0712002409200038717
 开户行地址: 中国工商银行铁岭龙兴支行

铁岭恒义6.10维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	121气阀	4	650		300	1850	
2	113减震器	3	904		300	1804	
3	02底座	1	704		300	1004	
4	气囊	2	800		300	1400	
5	阻尼器	5	656		300	2156	
6	X3000底座	3			300	900	
7	胶套	2			300	600	
		费用合计:			含税	9714	

编辑:

权志维

审核:

 2022.6.14

批准:



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称:

铁岭县腰堡镇恒义汽车修配厂

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		工时费	合计	车牌号	备注
2022/5/1	气囊	牵引车	2020/11/19	155679	座椅气囊漏气	刘思海	13924885258	300	300	辽HB2512	LX122592
2022/4/8	座椅底座	牵引车	2021/1/4	49706	座椅底座开裂	王圣克	13768313210	300	300	鲁QM5185	LX167495
2022/5/8	气阀	牵引车	2021/9/24	54641	座椅气阀	张昌胜	13115585444	950	950	鲁B77109	MX065200 (外出 67KM*8+120=650元)
2022/3/30	阻尼器	牵引车	2020/12/25	163784	座椅无减震	孙兆前	15063791833	300	300	冀A634HG	LX145744
2022/4/26	座椅维修	牵引车	2021/9/24	66029	座椅气管断裂	颜维山	13885993355	300	300	鲁BA8329	MX065197
2022/4/17	座椅维修	牵引车	2021/2/19	144336	座椅气管断裂	汤小建	13464631008	1204	1204	鲁PU3336	MX019870 (外出98*8+120=904 元)
2022/3/27	气囊	牵引车	2020/10/12	41355	座椅气囊漏气	王贺新	15666423066	300	300	鲁Q279KA	LX110503
2022/5/29	气阀	牵引车	2021/6/23	105718	座椅气阀	苗显赫	18949123927	1004	1004	鲁PP2188	MX060890 (外出 73KM*8+120=704元)
2022/4/11	座椅底座	牵引车	2021/2/1	120190	座椅底座开裂	王雪	13107362555	300	300	鲁MGC176	MX017055
2022/5/3	阻尼器	牵引车	2020/12/28	85593	座椅无减震	杨国辉	15132311305	300	300	冀EU7804	LX144342
2022/4/16	座椅底座	牵引车	2021/1/11	138782	滑轨松旷	杨舜舜	17779527542	300	300	鲁PY3080	LX104516
2022/5/8	阻尼器	牵引车	2020/12/25	92956	座椅无减震	许迎泽	15240008555	300	300	冀T21453	LX146448
2022/4/18	座椅底座	牵引车	2020/12/11	89400	滑轨松旷	郭晓丰	18662634388	300	300	沪FF2616	LX140259
2022/5/10	气阀	牵引车	2021/5/30	142097	座椅气阀	王随虎	17779525342	1100	1100	鲁PZ3771	MX055941 (外出 85KM*8+120=800元)
2022/5/24	座椅底座	牵引车	2021/6/18	83193	座椅底座开裂	刘作平	15037759166	300	300	吉AX3874	MB013500
2022/5/7	阻尼器	牵引车	2020/12/25	58053	座椅无减震	李志红	18870560888	300	300	鲁US5991	LX146704
2022/5/6	座椅底座	牵引车	2021/3/19	74389	座椅底座开裂	朱敏	15383624444	300	300	鲁DC5702	MX047760
2022/4/21	阻尼器	牵引车	2021/3/17	79908	车辆无减震	王崇顺	15266006606	300	300	鲁UV1730	MX038438 (外出 67KM*8+120=656元)
2022/5/12	座椅底座	牵引车	2021/1/12	272450	滑轨松旷	芦德平	15940004099	956	956	冀FR9402	LX116960
2022/4/30	气阀	牵引车	2021/10/16	220510	座椅气阀	高旭阳	15212893012	300	300	鲁B56789	MX050610
合计:								9714			