



基本信息

工作联系函

01202207150004



|       |                          |        |               |
|-------|--------------------------|--------|---------------|
| 申请人：  | 李霞                       | 岗位：    |               |
| 日期：   | 2022/07/15 11:05:02      | 申请人部门： | 河北销售管理部       |
| 邮箱：   | lixia@bjghrc.com         | 联系电话：  |               |
| 标题：   | 关于潍坊市市场头枕机故障维修、货车维修的申请报告 |        |               |
| 编码：   | GZLXH-20220715-042       | 申请人：   | 李霞            |
| 组织架构： | 河北工厂                     | 部门：    | 河北销售管理部       |
| 职位：   | 潍坊市场的业务主管                | 申请类型：  | 申请            |
| 内容说明： |                          | 审批人：   | 张文昌,张徐林,李君,王磊 |

| 序号 | 审批人 | 步骤  | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间                |
|----|-----|-----|------|------|---------------------|
| 1  | 李霞  | 发起  |      | 新建申请 | 2022/07/15 11:19:14 |
| 2  | 张文昌 | 审批一 |      | 同意   | 2022/07/18 09:53:18 |
| 3  | 张徐林 | 审批二 |      | 同意   | 2022/07/18 15:52:42 |
| 4  | 李君  | 审批三 |      | 同意   | 2022/07/22 16:14:09 |
| 5  | 王磊  | 审批四 |      | 同意   | 2022/07/22 16:33:54 |





创建全能王扫描

GOLDRAE  
河北华采昌汽车零部件有限公司  
HEBEI GOLDRAE Automobile parts CO.,LTD.

### 工作联系函

申请

报告

通报

通知

主题：关于潍坊市市场头枕机故障、货车空调等维修的申请报告

公司领导：

#### 一、申请事由

1. 潍坊外库现有头枕机 1 台，但在使用过程中真空发生器频繁发生故障，吸力不足导致包布套比较费时费力（临时维修后仍无法满足）；
2. 潍坊外库座椅发运货车空调不制冷，前轮需要保养（3 月份更换了机油、喇叭、全车打黄油、保养后轮）。

#### 二、申请内容

1. 头枕机虽经过维修后临时还能过渡使用，但必须采购好故障件备用；
2. 维修货车空调并充氟，保养前轮等。

#### 三、申请费用

1. 头枕机所需真空发生器（配套过滤棉）1 套，费用约 650 元（非原装进口）；
2. 货车空调维修约 150 元、补胎加垫子约 150 元、保养前轮轴承等约 450 元。

以上请领导批示！

金 密 在

项目管理

部

采购部

质量管理

金属件厂

总装厂

销售管理

文件抄送：

相关部门

2. 签字位置

对应会签栏

内文字上方

发起部门：销售管理部

编制：李霞

审核：

审批日期：

批准：



机器编号: 661101537286

# 山东增值税电子普通发票



发票代码: 037002000311

发票号码: 76101456

开票日期: 2022年07月17日

校验码: 75665 58293 29668 84366

名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司  
 纳税人识别号: 91130983077498644J  
 地址、电话: 黄骅市经济开发区 J317-5965599  
 开户行及账号: 河北黄骅农村商业银行股份有限公司营业部 276260122000069725

密码区  
 2/56>1\*78\*>30452</<02-22845  
 4820+07810639+8-88786-0\*7\*\*  
 1\*9>21></4>\*94>/0\*\*4/>/\*310  
 0/2/\*+006\*7>01630\*++843<>54

| 货物或应税劳务、服务名称 | 规格型号      | 单位 | 数量 | 单价     | 金额      | 税率 | 税额  |
|--------------|-----------|----|----|--------|---------|----|-----|
| *气动元件*真空发生器  | ZL212-G   | 个  | 1  | 570.00 | 570.00  | 免税 | *** |
| *气动元件*真空发生器  | ZFC77-B   | 个  | 1  | 39.00  | 39.00   | 免税 | *** |
| *气动元件*接头     | KQ2L10-01 | 个  | 1  | 4.00   | 4.00    | 免税 | *** |
| *气动元件*接头     | KQ2H10-04 | 个  | 1  | 3.00   | 3.00    | 免税 | *** |
| *气动元件*接头     | KQ2H12-04 | 个  | 1  | 3.00   | 3.00    | 免税 | *** |
| *气动元件*接头     | 补芯6-4     | 个  | 1  | 3.00   | 3.00    | 免税 | *** |
| 合计           |           |    |    |        | ¥622.00 |    | *** |

价税合计(大写)  陆佰贰拾贰圆整

(小写)¥622.00

名称: 潍城区商城南部气动销售中心  
 纳税人识别号: 92370702MA3FQ8YL8A  
 地址、电话: 潍城区向阳107号 8305575  
 开户行及账号: 潍坊农村商业银行股份有限公司商品城支行 2390030224205000010290

备注



收款人: 张良海  
 复核: 张亚洁  
 开票人: 张良海  
 销售方: (章) 发票专用章



037001900204

山东增值税专用发票



No 84988835

037001900204  
84988835

校验码 55662 01547 28519 06059

开票日期: 2022年06月24日

购买方名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司  
纳税人识别号: 91130983077498644J  
地址、电话: 黄骅市经济开发区0317-5965599  
开户行及账号: 河北冀华农村商业银行唐山分行营业部276260122000063725

货物或应税劳务、服务名称: \*劳务\*维修费

规格型号

单位: 次  
数量: 1

单价: 710.00

金额: 710.00

税率: 9%

税额: 63.90

\*\*\*

合计

¥710.00

¥710.00

\*\*\*

价税合计(大写)

柒佰壹拾圆整

(小写)

销售方名称: 潍坊高新区郭涛汽车维修部  
纳税人识别号: 92370700MA3FFPQ95D  
地址、电话: 山东省潍坊市高新区槐树街道夏流社区郭涛街以南 15580154306  
开户行及账号: 农商银行22990030584205000010000


备注: 修空调120元  
补胎加垫子130元  
保养前轮轴承1口油

球头1个共计466元

收款人: 郭涛

开票人: 郭涛

销售方发票(章)



潍坊汽车股份有限公司 [2019] 299号

第二联: 发票联 购买方记账凭证



扫描全能王 创建