

西安光华荣昌汽车部件有限公司





费用报销单

日期: 2022.8.9

报销人: 权志维

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	社保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	承德众智8.9								3,950.00				3,950.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										3,950.00			3,950.00	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监				
														

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 权志维

领款人姓名: 承德众智汽车销售服务有限公司

卡号: 13001685208050523248

开户行地址: 中国建设银行承德双滦支行


承德众智8.9维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	95底座	8			400	3200	
2	可变阻尼	1			400	400	
3	气阀维修	1			350	350	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
		费用合计:				3950	

编辑:

权志维

审核:

 2024.8.12

批准:



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单



服务站名称: 承德市众智汽车销售有限公司												
维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话	外出费	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2021. 11. 20	底座	工程车	LX181524	32360	开裂	刘金平 17367486313	0	400	0		冀H00818	
2021. 9. 27	底座	工程车	MX054065	34166	开裂	王杰 15732498456	0	400	0		冀HJ8775	
2021. 10. 28	底座	工程车	LX166672	23845	开裂	刘航宇 15830468193	0	400	0		冀HG7392	
2021. 9. 19	底座	工程车	LX181523	22872	开裂	刘金平 17367486313	0	400	0		冀H25751	
2021. 11. 4	阻尼器	工程车	LX168931	31317	失效	张贺龙 15031300309	0	400	0		冀HM8811	
2021. 8. 23	底座	工程车	LX168930	12964	开裂	张贺龙 15031300309	0	400	0		冀H32091	
2021. 8. 22	底座	工程车	LX166676	14080	开裂	刘航宇 15830468193	0	400	0		冀H36579	
2021. 7. 14	底座	工程车	LX181517	31795	开裂	刘金平 17367486313	0	400	0		冀HA5727	
2021. 6. 4	调节阀	工程车	LX088960	96745	犯卡	兰志成 15232482007	0	350	0		冀H21209	
2021. 4. 28	底座	工程车	LX131125	46996	开裂	刘金平 17367486313	0	400	0		未上牌	
合计: 3950												