

青海路元通8.9维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	95底座	1	4875		200	5075	
2	95气阀	1	2100		200	2300	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
		费用合计:				7375	

编辑:

权志维

审核:

 2022.8.12

批准:



北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：青海路元通

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话	工时费	外出里程	外出费用	费用合计	车牌号
2022.06.16	座椅底座	工程车	2022.04.07	10450	座椅松旷 气囊漏气	冶占龙 18697140004	200	975	4875	5075	青A63207
2022.06.04	控制阀	工程车	2022.01.07	18695	漏气	郝玉 18109795177	200	420	2100	2300	青D99127
合计：7375元											